# B·C排水路側溝放射線モニタにおける β濃度高高警報発生について

2015年5月25日東京電力株式会社




#### 1. 事象の概要

- ○2015年2月22日午前10時頃に、発電所構内B・C排水路のタンクエリア下流に設置されている側溝放射線モニタにて高高警報が発生した。
- 〇側溝放射線モニタは、海洋への汚染水流出抑制対策として、汚染水貯蔵タン ク等から漏洩した汚染水の排水路への流入検知を目的として設置されたもの。
- ○今回の、事象発生に伴い、定められた手順に従って、B・C排水路に設置されているゲートを「閉」にすると共に汚染水処理・移送をおこなっていた設備を全て停止した。
- 〇上記操作に因ることなく、側溝放射線モニタ指示値は短時間で降下し始め、 検出器に付着した汚染レベルまで降下し、その後指示値の再上昇および警報の 再発報はない。
- 〇今回の事象で、取水口開渠に流出した放射能量は、4×10<sup>8</sup>Bqと評価。 (側溝放射線モニタ設置及び閉止ゲート設置場所を図1に示す)



#### 【図1】側溝放射線モニタ設置及び閉止ゲート設置場所



#### 2. 原因調查

#### ○今回の事象発生の原因調査にあたり、

- 側溝放射線モニタの誤動作
- 汚染水タンク、または汚染水処理設備及び移送配管からの漏洩
- 水処理設備以外(汚染水を内包する仮置きタンク等)からの漏洩
- 当日、汚染水・汚染物を取り扱った作業の実績確認
- ・B・C排水路およびB・C排水路につながる枝側溝における清掃作業など底泥の汚染を巻き上げる可能性のある作業または当該流域において汚染水や汚染土壌を排水路に流入させる可能性のある作業による排水路への汚染水・汚染物の流入
- 降雨等自然現象による過去のH4エリア漏洩で汚染した土壌の流入 等の観点から、調査を実施。

(要因分析表を表1に示す)

3

#### 3. 調査結果

- ○約2ヶ月にわたり調査を進めてきた結果、以下のことが判明した。
  - ・側溝放射線モニタは正常に動作した
  - ・汚染水タンク、または汚染水処理設備及び移送配管からの漏洩はなかった
  - ・汚染水処理設備以外(汚染水を内包する仮置きタンク等)からの漏洩は確認されなかった
  - ・当日、汚染水を内包する設備に係わる作業は24件あったが、これらの作業中に汚染水が排水路 に流入することはなかった
  - ・排水路開口部や枝側溝を跨ぐ配管(現在は使用していない配管を含む)からの漏えい確認を実施したが、漏えい箇所は確認されなかった
  - ・H4タンクエリアにてスポット的にβ線で35mSv/hの汚染土壌が検出されたが、周囲の排水路は暗渠化されているため、汚染土壌が雨水等により排水路に流入することはない
- ○なお、調査の過程で実施した側溝放射線モニタ上昇値シミュレーションでは、一定の条件が 整えば、側溝放射線モニタ指示値は今回と同様の挙動を再現できるという結果が得られた。
  - •1×10<sup>6</sup>Bq/L以上の濃度の汚染水が10分間に400L未満の流量で、約40分から約1時間かけて、側溝放射線モニタの近傍(上流約10~50m)で排水路に流出
  - ・放射能濃度4×10<sup>8</sup>Bq/Lの汚染水1Lを15分かけてモニター遠方(上流約1,500m) の排水路へ流出したと仮定

(調査結果の概要を表1に示す)



#### 【表1】要因分析および判定



△:可能性あり

5

### 【表1】要因分析および判定く続き>

《事象》 《要因》 《調查内容》 《調査結果》 《判定》 8-1. 当日の排水路. 枝側溝近 8. 排水路への汚染水・ |側溝放射線モニ 傍での汚染水・物を扱う作業の 汚染水を扱う作業はあったものの漏えいなど流入することはなかった。 × タ高高警報発生 汚染物の流入 調査 8-2. 当日(4:00-10:00※)構内 |に入域した全作業員「延1242人] のAPD調査(β 線被ばく) |2名にB 線被ばくを確認したが、当日は35m盤上での作業は実施して X ※排水路の流速及び側溝モニタ いない。 までの距離を考慮して. 排水され |た可能性のある時間帯 H4エリアにてスポット的にβ線で35mSv/hが検出されたが、周囲の排 |8-3. 排水路. 枝側溝付近及び |水路は暗渠化されているため、汚染土壌の流入のおそれはない。仮 H4エリアの放射線(β 線)サー に排水路に亀裂が生じ、汚染土壌が流入したとしても排水路の排水で X ベイ |希釈され、側溝放射線モニタの警報(3000Bg/L)まで上昇させること はない。 8-4. 当日同時間帯に構内に入 予定外の作業件名はなく、作業で排水路近傍に汚染物等を落下させ 域した全作業員[延1242人]の作 X た事象はなかった。 業状況の調査(聞き取り確認) 調査8 8-5. 構内の監視カメラの確認 排水路への流入等、異常な映像は確認されなかた。 X 側溝放射線モニタの時間変化値と同じ時間変化をする流出ソースを想 定したシミュレーション(ケース1)を実施した結果、1×10<sup>6</sup>Bg/L以 上の濃度の汚染水が10分間に400L未満の流量で、約40分から約 8-6. 排水路等の開口部調査 1時間かけて、側溝放射線モニタの近傍(上流約10~50m)で排水路 (その1) に流出すれば、側溝放射線モニタの上昇時のトレンドを再現できること がわかった。また、側溝放射線モニタ周辺の開口部を調査をし、モニタ 上流50m以内に3箇所の開口部があることを確認した。 | 側溝放射線モニタ上流での応答解析(ケース2)の結果、流入放射能 |量4×108Bgとして、放射能濃度4×108Bg/Lの汚染水1Lを15分か けてモニター遠方(上流約1500m)の排水路へ流出したと仮定する と、モニター上昇時のトレンドを再現できることが分かった。また、高濃 |8-6. 排水路等の開口部調査 (その2) | 度汚染水を内包する配管(現在は使用していない配管含む)から漏え いした汚染水が、排水路や枝側溝に流入した可能性も考えられること から、排水路開口部や枝側溝を跨ぐ配管からの漏えい確認を実施した が、漏えい筒所は見つからなかった。

東京電力

X:可能性なしΔ:可能性あり

#### 4. 今後の対応

- 〇今回の調査からは、汚染水の流入経路までは特定に至らなかったが、汚染水 処理設備や移送配管からの漏洩ではないことを確認できた。今後,同様の事象 の再発を防止するため、高濃度汚染水に関わる管理をこれまで以上に強化する こととし、以下の対策を実施する。
  - ・主要排水路および枝側溝流域近くに高濃度汚染水が入っている仮置タンク 等が置かれていないことを定期的に確認する
  - ・高濃度汚染水を取扱う作業を実施する際は放射線防護指示書に、取扱う汚染水の種類、処理方法、保管場所等を明記することで、高濃度汚染水の取り扱いと保管管理を強化・徹底する
  - ・汚染水を内包している設備が設置されている施設等の出入管理(鍵管理や 監視カメラ)を強化し汚染水の不用意な持ち出しを防止する
  - ・主要排水路および枝側溝における不要な開口部(地表面の雨水の取り込み 筒所以外の開口部)を閉止する
  - 過去に汚染水等の移送に使用し、今後使用予定のない配管は計画的に撤去 あるいは水抜き等の措置をする




#### 4. 今後の対応く続き>

- 〇なお、側溝放射線モニタにおいて高高警報発生時には速やかにB・C排水路 の全ゲートを閉鎖し、汚染水の港湾内への流出をできる限り防止する手順となっているが、警報発生後の対応の迅速化、漏えい箇所の早期検知、港湾内への 流出抑制の観点から、以下の方策を更に実施する。
  - ・汚染源の特定を迅速化するため、B・C排水路各ゲート上流部(ゲート) 近傍に簡易放射線検知器を設置
  - ・排水路ゲート弁の開閉を電動化し、さらに遠隔操作によるゲート開閉を可能とする。これにより警報発報からゲート閉までの時間の短縮(電動化までの間は所員による手動操作となることからゲート弁操作所員の操作訓練の実施による閉鎖作業時間の短縮)
  - ・ゲート弁の閉鎖作業およびゲート閉後の排水路に滞留する汚染水の汲み上げ作業におけるインフラ整備(夜間用照明の設置や汲み上げポンプの常備化など)
  - ・また、一度閉鎖したゲートの開操作要件等も明確に手順に反映した。

(今後の対応スケジュールを表2に示す)



#### 【表2】今後の対応スケジュール





## 【表2】今後の対応スケジュールく続き>

対策	実施箇所	2015年								100	
■泥ラハ笠町の日期投	<u> </u> 	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月   <b>ロ</b> フ	11月	12月
■漏えい箇所の早期検		設置完了									
6.排水路主要部への 放射線検知器の設 置	放射線・環境部電気・通信基盤部		計画・	準備	     ***	食出器製	作	設置工事		運用	本運用
■警報発生後の対応の迅速化											
7.排水路ゲート弁の電動化(遠隔操作,排水路監視カメラ等の設置含む)	土木部 機械設備部 電気・通信基盤 部 水処理運営部 電気・通信基盤	計画・計画・計画・	準備		1ゲー ンプ設 ス 事	ト電動化	工事	7 BC-1 他ゲー	ト電動化	江事	全ゲー ▽
フラ整備(回収ポンプの,移送配管,回収タンク,照明等) ■警報発生時の対応改	部	照明工	員 4/9完了		<del>}</del>						
9.手順改善, ゲート 操作訓練, マニュ アル反映	放射線•環境部土木部	ゲート排 手順改	操作訓網   な善検討		1全員穴	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ート操作	乍訓練(	2015年月	要分)	