## 東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年 5月21日(水)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 5月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4 <del>号</del> 機	試料採取系・燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器入口試料採取入口弁において、シート部に漏えい(試料採取口より系統水が約1秒に1滴滴下)が認められたため、当該弁を交換。なお、当該弁の上流側の弁を「全閉」にし、漏えいは停止。	GⅢ	5月18日