東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年10月10日(金)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	補機冷却海水系・原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)電解鉄イオン水注入配管において、配管継手部から海水の漏えい(滲み程度)が認められたため、当該継手部を点検・修理。なお、当該系統を隔離し漏えいは停止。漏えい箇所は補修剤にて補修を行った。	GⅢ	10月8日
2	3·4亏廃業物	建屋内排水系低電導度廃液系排水配管において、配管詰りにより排水升から水の漏えい(2箇所で約2リットル、汚染なし)が認められたため、当該配管を清掃。 なお、漏えいした水については、拭き取りを実施。	GⅢ	10月9日