

承認	審査	作成
H27.12.2	H27.12.2	H27.11.30

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	H27年11月30日(月) 10:00 ~ 11:00						
作業場所	MP-3						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業および、NICE用バッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-238	0.03	3.0 μ Sv/h (10:26)	10:27 ~ 10:30	—	0.03	2.5 μ Sv/h (10:31)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	3.0 μ Sv/h (10:19)	—	—	—	3.0 μ Sv/h (10:31)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2778mV (10:19)	—	—	—	3349mV (10:31)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	3.0 μ Sv/h (10:19)	—	—	—	3.2 μ Sv/h (10:31)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2778mV (10:19)	—	—	—	3349mV (10:31)
—以下余白—							