

承認	審査	作成
H28.1.7	H28.1.6	H28.1.6

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	H27年12月25日(金) 10:00 ~ 11:20						
作業場所	MP-7						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業および、NICE用バッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-7	F1-ICW-230	0.03	2.0 μ Sv/h (10:56)	10:57 ~ 11:00	—	0.03	2.0 μ Sv/h (11:01)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.9 μ Sv/h (10:50)	—	—	—	1.8 μ Sv/h (11:01)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2946mV (10:50)	—	—	—	3349mV (11:01)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.9 μ Sv/h (10:50)	—	—	—	1.5 μ Sv/h (11:02)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2946mV (10:50)	—	—	—	3349mV (11:02)
—以下余白—							