

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年3月23日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年3月23日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【旧協力企業棟付近を移動している重機からの油漏れについて】 協力企業作業員が、旧協力企業棟付近を移動している重機のバックホー作動油タンクのパイプが外れ、油が漏れいしていることを確認。 漏れた油は、吸着マット、および吸着剤にて処理済み。 また、重機からの油漏れいは停止していることを確認。 なお、周囲に火気は無く、付近の側溝、排水路へ油の流出が無いことを確認。 本件は、消防署より「油漏れい事象」と判断された。 今後、原因調査および再発防止対策を検討。	GⅢ	3月15日