

# 福島第一原子力発電所 1・2号機サービス建屋内における 通路照明用のLED電球カバーの焦げについて

< 参考資料 >  
2021年3月10日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 【概要】

- 本日（3月10日）午前11時59分頃、1・2号機サービス建屋内の中央制御室入口へ向かう通路において発煙があることを当社社員が発見し、双葉消防本部へ通報しました。
- 自衛消防隊が現場へ出向し、現場確認を行ったところ、発煙が無くなっていること、および通路照明用に設置しているLED電球のカバーが焦げていることを確認しました。
- また、消防署における現場確認の結果、午後1時49分、火災事象ではないと判断されました。
- モニタリングポスト、敷地境界ダストモニタ、構内ダストモニタの指示値に有意な変動がないこと、プラント設備への影響がないこと、ケガ人がいないことを確認しております。
- 今後、LED電球のカバーが焦げた原因を調査し、適切に再発防止対策を講じてまいります。



図1.発生箇所の位置図



図2. 電球の状況