東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2019年 8月20日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G I グレード 0件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7=74	放射性廃棄物処理設備の記録計(2台)に記録計用紙の入れ違いを確認した。正規の記録計用紙へ交換。当該事象の原因を調査。	2019/08/14	
2	3 号 機	非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油フィルタ(6塔中5塔)の空気抜き栓から受けパン内に微量な潤滑油の漏えいを確認した。当該空気抜き栓を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機(A)の機能に影響なし。	2019/08/15	