

不適合情報

2019年 9月25日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	消防設備点検時、タービン建屋地下1階(管理区域)主油タンク室の二酸化炭素消火設備熱感知器1個に動作不良を確認した。当該感知器を交換。なお、主油タンク室内の潤滑油は別エリアの受けタンクへ移送済み。	2019/09/11	
2	4号機	250V蓄電池点検時、1台(No61)に単電池電圧、2台(No53、No61)に電解液比重の管理基準値を下回っていることを確認した。当該事象の原因を調査。	2019/09/18	
3	5号機	建築関係設備点検時、タービン建屋屋上境界扉の鍵に錆による開錠不可を確認した。当該鍵を点検・修理。	2019/09/17	
4	6号機	建築関係設備点検時、タービン建屋屋上境界扉の鍵に錆による開錠不可を確認した。当該鍵を点検・修理。	2019/09/17	
5	7号機	建築関係設備点検時、タービン建屋屋上境界扉の鍵に錆による開錠不可を確認した。当該鍵を点検・修理。	2019/09/17	
6	7号機	コントロール建屋地下1階(非管理区域)計測制御電源盤室にて、作業員が垂直梯子から足を踏み外し右足から床面に落ち右踵を負傷した。業務車にて病院へ搬送。当該事象の原因を調査。 【2019年9月20日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/2019092001p.pdf	2019/09/19	
7	その他	大湊側焼却設備、廃棄物投入ボックスブロワ吐出弁動作電磁弁空気吹出口より微量の空気漏れを確認した。当該電磁弁を交換。	2019/09/19	
8	その他	荒浜側焼却設備炉底蓋シール空気減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/09/20	