

## 不適合情報

2020年9月14日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)の点検時、排ガス温度指示計～温度検出器間の接続ケーブルの絶縁抵抗が基準値を逸脱していることを確認した。当該ケーブルを交換。	2020/09/08	
2	3号機	残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。 (パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/08/20	
3	5号機	大湊側洗濯設備乾燥機(D)の温度が管理値に達しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/09	
4	5号機	防災監視盤にサービス建屋地下1階の排煙口(No1)の感知器の誤動作による、排煙機、防火ダンパの動作を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、修理完了まで当該エリアでの火気作業を禁止。	2020/09/10	
5	7号機	監視用テレビモニタ装置カメラ(No. 25:復水器連続洗浄装置制御盤)に映像不良を確認した。当該カメラを点検・修理。	2020/09/07	
6	7号機	湿分分離加熱器弁駆動部の点検時、第1段加熱器ドレンタンク(A1)液位調節弁および第1段加熱器ドレンタンク(B2)液位調節弁の銅管継手部に損傷を確認した。当該部を交換。 (パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/08/05	
7	その他	テレスコープシッピング装置(燃料漏えいを調査する装置)点検用のヘリウム検出器に異常が発生し点検出来ないことを確認した。当該検出器を修理。なお、テレスコープシッピング装置本体については、ヘリウム検出器を使用しない総合動作試験を実施し問題ないことを確認済み。	2020/09/08	
8	その他	大湊側補助ボイラー(4A)修理にともなう水張り・水圧試験時、循環ポンプパッキンケース取付ボルト部をから水の滲みおよび取付ボルト(12本のうち3本)の破断を確認した。拭き取り実施。当該ボルトを交換。	2020/09/10	