

不適合情報

2021年1月22日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 1号機 | 低電導度廃液系収集槽(A)から高電導度廃液系収集タンク(A)への移送完了時に、低電導度収集ポンプ出口高電導度収集タンク側移送弁が設定時間内に全閉にならなかったため、異常を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | 2021/01/18 | |
| 2 | 6号機 | 放射性廃棄物処理設備伝送プロトコル変換装置(2系)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、1系は正常で設備の運転に影響なし。 | 2021/01/20 | |
| 3 | 7号機 | タービン建屋1階(管理区域)復水ろ過装置メンテナンス室において、復水ろ過装置のハッチ開放時に、古いタバコのフィルターを発見した。当該タバコのフィルターを回収。 | 2021/01/20 | |
| 4 | 7号機 | ブローアウトパネル閉止装置インターロック試験の準備作業において、仮設ケーブルによる電動扉の制御回路を構成し操作を行ったところ、仮設ケーブルの接続が相違していたため、コンタクターが動作しないことを確認した。仮設ケーブルを使用する試験を中止し当該事象の原因を調査。工場にて仮設ケーブルを再製作後、試験を再開。 | 2021/01/20 | |
| 5 | その他 | 可搬型モニタリングポスト(No. 3)運搬時、雪道で体勢を崩し可搬型モニタリングポストの取手に手をついた際に、取手付け根部を破損させたことを確認した。当該取手を修理。 | 2021/01/19 | |