

不適合情報

2021年9月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)のタービン建屋補機冷却系熱交換器室において、水銀灯埋設電線管路調査用仮設足場の組立作業中、作業員が水銀灯に接触し、破損させたことを確認した。当該水銀灯を取り外し、電源ケーブルの端末養生を実施。当該水銀灯を交換。	2021/09/10	
2	その他	ホース展張車(予備1)のマルチリフト点検時、ハンマーによる打診により油圧ポンプケーシング組付ボルトが折損したことを確認した。当該油圧ポンプを交換。	2021/09/09	
3	その他	大湊側自主保安資機材倉庫前道路で操作訓練を行っていた車両積載型移動式クレーンから、霧状の油漏えいを確認した。ただちに操作を中断し漏えいは停止。吸着紙および中和剤にて漏えい油の処理を実施。漏えい箇所を特定し修理。なお、構外(港湾)への油流出がないことを確認済み。	2021/09/10	