

不適合情報

2022年8月18日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 7号機 | 所内変圧器7B(屋外)のブリーザー(通気口)油壺が脱落していることを確認した。仮油壺(ビニール袋)を取り付け応急処置済み。当該ブリーザーを交換。 | 2022/08/10 | |
| 2 | その他 | 発電所構内一般排水路の定期水質分析において、NO. 5排水路の大腸菌群数が法令基準値を逸脱していることを確認した。調査の結果、当該排水路上流部(浄化槽出口近傍)の測定では基準値を満足しており、自然由来の大腸菌群を検出したものと推定。当該排水路下流部に薬剤を投入。なお、事象発生について長岡地域振興局に連絡済み。 | 2022/08/12 | |