

不適合情報

2025年8月18日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)南東エリア発信器異常警報の発報／復帰を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/08/05	
2	2号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋中3階(管理区域)北西エレベータ機械室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから感知器の誤作動と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/08/06	
3	2号機	原子炉建屋付属棟放射性廃棄物処理設備エリア給気フィルタ室のコイル枠・支柱に、腐食を確認した。当該箇所を修理。	2025/08/02	
4	3号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/08/06	
5	6号機	ホットシャワードレン系収集ポンプ(B)吐出圧力計ガラスカバー内側に、曇りおよび水滴の付着を確認した。当該指示計を交換。	2025/07/27	
6	6号機	原子炉建屋地下2階(管理区域)下部ドライウェルエリアにおいて、協力企業作業員が仮設カメラを台車へ運搬する際に転倒し、左手を負傷したため、業務車にて医療機関へ搬送した。診察の結果、左手打撲傷、左手筋肉内血腫と診断。当該事象を関係者に周知して注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。 【2025年8月6日お知らせ済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025080601p.pdf	2025/08/05	
7	7号機	建屋内排水配管調査において、タービン建屋4階中性能フィルタ室の床排水口(3箇所)に、スラッジおよび排水不良を確認した。当該事象の原因調査および配管清掃を実施。	2025/05/29	