

不適合情報

2025年9月4日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)非放射性ドレン移送系配管から水が滴下していることを確認した。当該配管に微小な孔が発生しているものと推定。止水カップリングにて応急処置を行い、当該配管を交換。	2025/09/01	
2	5号機	放射性廃棄物処理設備系多重伝送盤プロセス入出力装置ユニットに、基板故障ランプの点灯を確認した。当該装置の基板を交換。	2025/08/28	
3	6号機	油清浄機ガス抽出機用電動機の試運転において、電動機振動値が判定基準を逸脱していることを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/08/28	
4	6号機	廃棄物処理建屋(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/01	
5	6号機	中央制御室屋外監視モニター盤に、大湊側高台ヤードボール(No. 4)の熱感知カメラが通信不能警報の発生/復帰を繰り返していることを確認した。当該カメラを点検。なお、他の監視・感知カメラでヤード内の監視が可能のため、監視に影響なし。	2025/08/28	
6	その他	大湊側高台ヤードのホイールローダ下部に、油の漏えい(約9リットル)を確認した。作動用油圧ホースからの漏えいと推定。吸着マットにて拭き取りおよび中和剤を散布済み。当該ホースを修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。また、ホイールローダは保安規定に定める必要台数を確保している。	2025/09/02	
7	その他	品質保証に関する社内検査において、検査実施責任者の力量評価に誤りを確認した。調査の結果、力量評価者が評価記録を誤って作成していたことが判明。力量評価を訂正。	2025/08/26	
8	その他	副防護本部の掲示物撤去作業を行っていた当社社員が、テールゲートリフター車の操作に必要な法令で定める特別教育を未受講だったことを確認した。作業を中止。当該社員は過去に同車両の操作を行っているが、2024年2月に特別教育が義務化されたことを認識しなかった。当該事象を周知して注意喚起および再発防止対策を検討。	2025/08/28	