不適合情報

2025年9月5日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	南側開閉所電源設備交流480V分電盤(A)のヒーター電源(2回路)に、絶縁抵抗測定値の管理値逸脱を確認した。当該回路の使用を停止。当該事象の原因を調査し修理。	2025/08/25	
2	1号機	南側開閉所電源設備交流105V分電盤の碍洗・変防共通盤監視用テレビモタ装置制御電源に、絶縁抵抗測定値の管理値逸脱を確認した。当該回路の使用を停止。当該事象の原因を調査し修理。	2025/08/26	
3	1号機	南側開閉所電源設備交流480V分電盤(B)のヒーター電源(3回路)に、絶縁抵抗測定値の管理値逸脱を確認した。当該回路の使用を停止。当該事象の原因を調査し修理。	2025/08/26	
4	1号機	南側開閉所電源設備交流210V分電盤の照明電源(3回路)に、絶縁抵抗測定値の管理値逸脱を確認した。当該回路の使用を停止。当該事象の原因を調査し修理。	2025/08/26	
5	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/02	
6	5号機	大湊側屋外ヤード窒素ガス供給制御盤に、腐食を確認した。当該制御盤を修理。	2025/08/27	
7	その他	検査従事者資格(社内資格)について、有効期限切れの社員を確認した。検査従事者資格を再取得。当該社員が実施した検査について評価を実施。	2025/09/02	
8	その他	7号機タービン建屋西側防護扉の開閉モーター過負荷ランプの点灯を確認した。当該扉を点検。	2025/08/31	
9	その他	事務本館防災監視盤において、事務本館1階の事務棟(4箇所)および保健棟(1箇所)で感知器無応答の警報発生を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/08/30	