


**区分：Ⅲ**

号機	—	
件名	荒浜側屋外エリアにおけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2025年7月7日午前11時28分頃、荒浜側屋外エリアにおいて、海水モニタリングの点検作業に関連して、警備員が門扉を閉める際に、右膝上部に門扉の突起部が接触して負傷しました。</p> <p>このため、午前12時00分頃に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「右大腿挫創」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

# 発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所 屋外