

福島第二原子力発電所の現況(2017年8月4日掲載)

防火区画の点検を行います

当社柏崎刈羽原子力発電所2号機で、防火区画*に設定している壁の貫通部において、防火処置が施されていない箇所が計2箇所あることを確認しました。

(2017年7月12日お知らせ済み)

これを踏まえ、福島第二原子力発電所においても、2017年8月7日から防火区画における壁貫通部等の防火処置の状況について点検を行うこととしました。

点検の結果については、点検終了後、取りまとめてお知らせします。

また、点検において是正を要する箇所を確認した場合は、適切に防火処置を行ってまいります。

* 防火区画

建築物で火災が発生した時に火災の拡大および煙の伝播を防ぐことを目的として、耐火構造等の壁や床等で区切られた区画。