## 東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年 6月26日(火)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 6月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 5 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1		補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)注入流量指示計入口配管排水弁において、シート部に漏えい(海水)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
2		補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)注入流量指示計入口配管排水弁において、シート部に漏えい(海水)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	
3	4号機	換気空調補機冷却系主冷凍機(A)起動回数カウンターにおいて、動作不良(起動回数以上にカウント)が認められたため、当該カウンターを点検・修理。	GⅢ	
4	1·2号廃棄物 処理設備	加熱蒸気系供給ラインフィルター排水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該 弁を点検・修理。	GⅢ	
5		補助ボイラー蒸気溜(A)用スチームトラップ(湿分分離器)出口弁下流側溶接部において、ピンホールが認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	