

福島第一原子力発電所 正門外側の駐車場における コンクリートポンプ車からの油漏れについて

< 参 考 配 布 >
平成25年5月29日
東京電力株式会社

- 正門外側の駐車場でのコンクリートポンプ車の月例点検において、転倒防止装置などの動作確認中、作業油油圧計に繋がる油圧ホースから油漏れがあることを、5月28日午後2時頃、協力企業作業員が確認した。
- 直ちに操作を中止し、漏れている油をペール缶で受けるとともに、車上と地面に漏れいした油の拭き取り、ならびに漏れいが発生した油圧ホースの隔離を実施し、漏れいが停止したことを確認した。
- 漏れいした油の量はペール缶で受けた量が約18L、地面へ漏れいした量が約2Lで合計約20L。



油圧ホース



油圧計



コンクリートポンプ車