


福島第一原子力発電所構内タンクエリアにおける 堰内たまり水の漏えいおよび高線量率箇所の確認等について

< 参考資料 >
平成25年11月11日
東京電力株式会社



2.高い線量当量率が確認された
タンク (H2南エリア)
11月9日確認

1.堰からの漏え
いが確認された箇
所 (H6エリア)
11月9日確認

3.水滴跡および高い線量当量率が
確認されたタンク (H5エリア)
11月10日確認

1. H6エリアにおける堰内溜まり水の漏えい状況



H6エリア堰内溜まり水の漏えい



H6エリア堰内溜まり水漏えいに対する
応急的な止水処置の状況



H6エリア堰内溜まり水漏えいに対する
応急的な止水処置の状況

撮影日：平成25年11月9日
提供：東京電力株式会社

2. H2南エリアにおいて高い線量当量率が確認されたタンク



H2-B-No.2タンク



撮影日：平成25年11月9日
提 供：東京電力株式会社

3. H5エリアにおいて水滴跡および高い線量当量率が確認されたタンク



H5-D-No.4タンク



撮影日：平成25年11月10日
提 供：東京電力株式会社