瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定年月日(申請)	保管物名	物量(m3)	測定場所雰囲気線量率	表面線量率	β・α汚染の有無	β＋γ線量率
1	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/14	金属ガラ(2022 CT-00001)	5.5	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β有	3.5 mSv/h
2	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/14	金属ガラ(2022 CT-00079)	5.5	0.08 mSv/h	3.13 mSv/h	β有	3.13 mSv/h
3	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/17	金属ガラ(2021 SS-40412)	5.5	0.08 mSv/h	1.5 mSv/h	β有	1.5 mSv/h
4	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/17	金属ガラ(2022 CT-00003)	5.5	0.08 mSv/h	2.38 mSv/h	β有	2.38 mSv/h
5	1F－1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/4/19	不燃物(機器類・制御盤類)	3	0.005 mSv/h	5.5 mSv/h	βα有	10 mSv/h
6	1F－1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/4/19	不燃物(不燃物その他)	1	0.005 mSv/h	5.5 mSv/h	βα有	10 mSv/h
7	1F－1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/4/19	可燃物(可燃物その他)	1	0.005 mSv/h	5.5 mSv/h	βα有	10 mSv/h
8	1F－1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/4/19	難燃物(難燃物その他)	1	0.005 mSv/h	5.5 mSv/h	βα有	10 mSv/h
9	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/17	金属ガラ(2021 SS-40402)	5.5	0.08 mSv/h	4.75 mSv/h	β有	4.75 mSv/h
10	1F－1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/4/19	不燃物(機器類・制御盤類)	3	0.005 mSv/h	0.5 mSv/h	βα有	1.5 mSv/h
11	1F－1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/4/19	不燃物(不燃物その他)	1	0.005 mSv/h	0.5 mSv/h	βα有	1.5 mSv/h
12	1F－1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/4/19	可燃物(可燃物その他)	1	0.005 mSv/h	0.5 mSv/h	βα有	1.5 mSv/h
13	1F－1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/4/19	難燃物(難燃物その他)	1	0.005 mSv/h	0.5 mSv/h	βα有	1.5 mSv/h
14	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/4/18	ポリシート類	2	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	β有	50 mSv/h
15	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/4/18	ゴム類	1	0.003 mSv/h	0.15 mSv/h	β有	1500 mSv/h
16	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/4/18	ウエス類	1	0.003 mSv/h	0.15 mSv/h	β有	150 mSv/h
17	増設多核種除去設備ポンプ他点検修理工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/4/18	ポンプ	2	0.003 mSv/h	0.3 mSv/h	β有	2 mSv/h
18										
19										
20										