件名	柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について
通報日	2025年7月7日
概要	<p>2025年7月7日14時45分頃、屋外作業中に枯草が発火していることを確認し、消火器による初期消火を行い、火は消えました。15時19分に一般回線にて公設消防へ連絡済みです。</p> <p>公設消防による現場確認の結果、16時11分頃に火災と判断され、その後の調査により枯草の「ぼや」と判断されました。火災原因は枯草の運搬車のマフラーが枯草に接触したことにより発火へ至ったものと推定しております。</p> <p><第1報></p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：屋外（非管理区域） ○発生時刻(当社確認時刻)：14：45頃 ○火報発報有無：無し ○状況：発火 ○初期消火状況：初期消火中 ○一般回線通報時刻：15：19頃 ○公設消防車：未入構 ○現時点における外部への放射能の影響：無し <p><第2報></p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：屋外（非管理区域） ○発生時刻(当社確認時刻)：14：45頃 ○状況：発火 ○燃えたもの：枯草 ○消防署による判断：16：11頃 火災 ○当該プラントの運転状況：停止中 ○当該プラントへの影響：影響無し ○負傷者の有無：無し ○現時点における外部への放射能の影響：無し <p><第3報（最終報）></p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：屋外（非管理区域） ○発生時刻(当社確認時刻)：14：45頃 ○状況：発火 ○燃えたもの：枯草 ○消防署による判断：14：47頃 鎮火 ○当該プラントの運転状況：停止中 ○当該プラントへの影響：影響無し ○負傷者の有無：無し ○現時点における外部への放射能の影響：無し <p>(7月7日公表済み)</p> <p><第1報></p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250707p.pdf</p>

<第2報>

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025070701p.pdf

(7月8日公表済み)

<第3報(最終報)>

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250708p.pdf