東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年 4月 7日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 4月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NC	. 号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1.2万烷米彻	シャワードレン系収集槽(A)シャワー水入口電磁弁において、動作不良(弁の開閉動作が緩慢)が認められたため、当該電磁弁を交換。なお、収集槽(B)への受け入れは可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	4月3日