東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年 4月18日(金)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 4月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

Ν	10.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
	1	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)点検用仮設電源ケーブル(白相1本)において、定検用分電盤の扉を開けた際に、当該ケーブル被覆の損傷(扉と盤の間に挟み込まれた)が認められたため、当該ケーブルを補修。なお、本件によるケガ人の発生はない。	GⅢ	4月17日