

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成28年10月)

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チ ェン ジ ン グ エ リ ア		物 揚 場 エ リ ア	2 ， 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
		測 定 点 数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3					
		ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3					
		ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1					
1日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
2日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
3日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
4日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
5日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
6日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
7日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
8日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
9日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
10日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
11日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
12日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
13日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
14日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
15日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
16日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
17日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
18日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
19日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
20日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
21日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
22日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
23日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
24日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
25日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
26日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
27日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
28日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
29日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
30日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
31日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³