

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	平成29年1月18日 (水) 14:00 ~ 14:22						
作業場所	MP-2						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 時間	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-2	F1-ICW-377	0.03	1.8 μ Sv/h (14:00)	14:00 ~ 14:22	F1-ICW-377	0.03	1.8 μ Sv/h (14:22)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.8 μ Sv/h (14:00)	—	—	—	1.7 μ Sv/h (14:20)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2899mV (14:00)	—	—	—	3349mV (14:20)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.8 μ Sv/h (14:00)	—	—	—	1.7 μ Sv/h (14:20)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2899mV (14:00)	—	—	—	3349mV (14:20)
—以下余白—							