

承認	審査	作成
427/12/14	H27.12.14	H27.12.14

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成27年12月10日(木) 13:20~15:20						
作業場所	MP-2						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前レンジ	作業開始前指示値 (読み取り時間)	交換作業日時	校正済機器管理No	取付後レンジ	作業終了後指示値 (読み取り時間)
MP-2	F1-ICW-239	0.03	3.0 μ Sv/h (14:05)	14:09 ~ 14:13	—	0.03	3.0 μ Sv/h (14:13)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	2.2 μ Sv/h (14:00)	—	—	—	3.2 μ Sv/h (14:14)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2855mV (14:00)	—	—	—	3349mV (14:13)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	2.8 μ Sv/h (14:00)	—	—	—	3.1 μ Sv/h (14:12)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2855mV (14:00)	—	—	—	3349mV (14:13)
—以下余白—							