

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成30年10月)

○:維持管理レベルを満たす —:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チェンジングエリア		物 場 場 エ リ ア	2 、 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
測 定 点 数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
2日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
3日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
4日	(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
5日	(金)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
7日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
8日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
9日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
10日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
11日	(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
12日	(金)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
13日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
14日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
15日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
16日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
17日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
18日	(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
19日	(金)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
20日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
21日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
22日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
23日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
24日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
25日	(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
26日	(金)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
27日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
28日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
29日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
30日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
31日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³