

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績				備 考		
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	①線量当量率 【μSv/h】 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: SNK製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 JER製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付)				
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				【基準】: ①or②				
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ	HEPA		チャコール	
16	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
17	5/6号SB 休憩所2階	トイレ前		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
18	5/6号SB 休憩所2階	階段室前通路		○	0.4	0.4	○	340	140	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	5/6号SB 休憩所3階	休憩エリア 3階		○	0.2	0.2	○	500	320	×	500	—	×	7月3日	7月22日	—	—	・フィルター交換後、フィルタ差圧は基準内に復帰 (30Pa)	
20	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室前通路		○	0.2	0.2	○	30	40	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
22	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室		○	0.3	0.3	○	100	120	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	5/6号SB 休憩所2階	補修計測器室前通路		○	0.1	0.1	○	100	80	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
25	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
26	5/6号SB 休憩所2階	食堂		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
27	5/6号SB 休憩所2階	中操前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
28	5/6号SB 休憩所2階	計算機室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
29	5/6号SB 休憩所2階	工具室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
30	5/6号SB 休憩所2階	2～3階への通路			○	0.1	0.1	○	70	800	×	—	800	×	7月3日	—	7月28日	—	・フィルター交換後、フィルタ差圧は基準内に復帰(300Pa)

【厚生棟休憩所】

## 局所排風機 維持確認記録(2020年7月)

[illegible]

【正門警備所】

局所排風機 維持確認記録(2020年7月)

[illegible]

【企業棟休憩所A棟】

## 局所排風機 維持確認記録(2020年7月)

[illegible]