

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年9月20日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日	備考
1	【6号機所内用空気圧縮機(A)(B)アフタークーラー出口逆止弁の不良について】 運転停止中の所内用空気圧縮機(A)(B)が、通常よりも高い圧力だったため、圧抜きを実施したが、再度圧力が上昇。 原因は、所内用空気圧縮機(A)(B)アフタークーラー出口逆止弁の不良と推定。 なお、運転には支障なし。 今後、点検・修理予定。	GIII	9月13日	
2	【雑固体廃棄物焼却設備のバグフィルタ(B)ホッパレベルの高警報の発生について】 焼却炉B系焼却運転中に、バグフィルタ(B)ホッパレベル1高警報が発生。 現場を確認したが異常は見られなかったため、バグフィルタBホッパレベル計の故障と推定。 当該レベル計を交換し、焼却運転再開済み。	GIII	9月16日	
3	【構内排水路G-1ゲートの手動ハンドルロック装置の破損について】 構内排水路に設置されている電動のG-1ゲートを、手動で操作する訓練を実施していたところ、手動ハンドルのロック装置を破損。 電動での開閉操作および、ゲートの自重による閉止は可能。 今後、修理予定。	GIII	9月12日	
4	【6号機増設淡水化装置の原水タンク入口弁の操作困難について】 6号機増設淡水化装置の原水タンク入口弁の操作が固く困難。 操作しづらく、ゆっくりだが弁の開閉は可能。 今後、点検予定。	GIII	9月17日	
5	【入退域管理棟ヘルメット置き場での負傷について】 現場作業終了後、作業員が、入退域管理棟ヘルメット置き場入口の段差部に躓き、転倒し右足を負傷。 救急医療室にて右下腿脛腓骨骨折と診断。 その後、病院へ緊急搬送した。	GIII	9月17日	2019.10.16再審議にてグレード変更 GIII→X 理由: 協力企業より被災場所相違の報告を受け、 2019.10.15 新規不適合として審議済み。
6	【伐採木一時保管エリアの維持管理不足について】 伐採木(屋外集積)の一時保管エリアH、M、VIにおいて、一時保管エリア内の維持管理不足を確認。 <不足事項> ・除草がされていなかった ・木くずの除去がされていなかった ・幹のエリアに細い木が保管されていた 現在、是正作業中。	GIII	9月18日	