

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年9月9日(火)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年9月9日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【自家用電気工作物における一覧表の記載漏れについて】 当社社員が、自家用電気工作物設備の確認を実施した際、月例にて点検している発電機の報告数と社内マニュアルで定める自家用電気工作物設備一覧表に記入してある発電機の数量が合わないことを確認。調査した結果、2024年度に発電機1台を予備機として導入した際、自家用電気工作物設備一覧表へ記入していなかったことが判明。 速やかに自家用電気工作物設備一覧表に記入を実施した。 なお、当該発電機は点検計画に基づき点検を実施しており、設備管理は適切に行われていた。 今後、再発防止対策を検討。</p>	GⅢ	9月2日
2	<p>【構内給油所における誤給油について】 協力企業作業員が、構内給油所において、軽油車両1台に誤ってガソリンを給油したことに気づき、すぐに給油を停止した。 当該車両は牽引車にて発電所構外の整備工場へ搬出を実施し、車両内の誤って給油したガソリン9.69L含む燃料油の抜き取りを行った。 現在は車両整備中。 今後、再発防止対策を検討。</p>	GⅢ	9月4日