

汚染水等構内溜まり水の状況（2025.5.22時点）

リスク総点検より抜粋・改訂

| No. | 箇所                   | 対象                                                                                        | 場所                   | 量(m³)                             | 放射性物質濃度[Bq/L]                                                                                                          | 備考                                                                                          |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2 | 2号機R／B               | 2号機R／B                                                                                    | 建屋エリアに存在する建屋         | 降雨量により変動                          | 【上屋】<br>Cs-134: 200～340<br>Cs-137: 650～1100<br>全β: 920～1900<br>Sr-90: 10～20<br>ND(<100)<br>H-3: (2015.1.16)            |                                                                                             |
| 2   | 5.6号機貯留タンク(フランジタンク)  | ・5.6号機貯留タンク(フランジタンク)                                                                      | 6号機北側                | 0<br>(2024.3.21時点)                | Cs-134: 2.9E0<br>Cs-137: 9.7E1<br>(2022.7.12)                                                                          | 5・6号建屋滞留水・RO濃縮水を貯留<br>2024年3月より運用停止                                                         |
| 3   | 5.6号機貯留タンク(溶接タンク)    | ・5.6号機貯留タンク(溶接タンク)                                                                        | 6号機北側                | 約7,100<br>(2025.3.24時点)           | Cs-134: 7.7E0<br>Cs-137: 4.3E1<br>(2016.10.3)                                                                          | 5・6号建屋滞留水・RO濃縮水を貯留                                                                          |
| 4-2 | 吸着塔一時保管施設            | 水処理二次廃棄物(SARRY、KURION、ALPS処理カラム、モバイル式処理装置)                                                | 吸着塔一時保管施設(第一施設、第四施設) | 1程度(1基あたり)                        | Cs-137: 2.0E3～1.6E7<br>Sr-90: 5.3E3～4.3E7<br>(2017.2～2017.3)                                                           |                                                                                             |
| 7   | 濃縮水タンク(蒸発濃縮装置濃縮水)    | 蒸発濃縮装置濃縮水用ノッチタンク(スラリー/濃縮水)                                                                | タンクエリア(Cエリア)         | 約65 <sup>※1</sup><br>(2019.2.1時点) | 【蒸発濃縮装置濃縮水】<br>1.7E4<br>Cs-134: 2.5E4<br>Cs-137: 4.7E8<br>全β: (2011.12.20)                                             | 蒸発濃縮装置濃縮水を貯留<br>※1: 全5タンクの水量を実測して算出                                                         |
| 9   | 5, 6号機逆洗弁ピット及び吐出弁ピット | ・6号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット                                                                      | 6号機スクリーン近傍           | 約850                              | Cs-134: ND<br>Cs-137: 1.8E0<br>(2022.2.1)                                                                              |                                                                                             |
|     |                      | ・5号機逆洗弁ピット                                                                                | 5号タービン建屋海側           | 0<br>(2024.12.3時点)                | Cs-134: ND<br>Cs-137: 1.1E1<br>(2023.9.12)                                                                             | 5号機復水器水室の水抜きに合わせ、5号機逆洗弁ピットの水抜きを実施。                                                          |
|     |                      | ・6号機逆洗弁ピット                                                                                | 6号タービン建屋海側           | 約1,500                            | Cs-134: 1.5E0<br>Cs-137: 1.1E1<br>(2016.10.3)                                                                          |                                                                                             |
| 10  | 1～4号機T／B屋根           | ・1号機T／B                                                                                   | 建屋エリアに存在する建屋         | 降雨量により変動                          | 【1号機T/B上屋】<br>Cs-134: 9.1E0<br>Cs-137: 6.4E2<br>(2023.11.29)<br>全β: 4.4E1<br>(2020.7.29)<br>ND<br>2.4E2<br>(2025.4.17) |                                                                                             |
|     |                      | ・2号機T／B                                                                                   | 建屋エリアに存在する建屋         | 降雨量により変動                          | 【2号機T/B上屋】<br>Cs-134: ND<br>Cs-137: 2.5E2<br>(2023.11.29)<br>全β: 8.9E0<br>(2020.7.29)<br>ND<br>3.5E2<br>(2025.4.17)    |                                                                                             |
| 15  | 地下貯水槽                | 地下貯水槽No. 1                                                                                | タンクエリア               | —                                 | 【RO濃縮水貯水実績あり】<br>全β: 1.3E6<br>(2018.9.12)<br>(参考: 漏えい検知孔水)<br>全β: 2.7E4<br>(2025.4.8)<br>ND<br>(2019.9.4)              | 水位計の計測限界水深未満(一部残水あり)<br>(2018.9.26時点)                                                       |
| 16  | 地下貯水槽                | 地下貯水槽No. 2                                                                                | タンクエリア               | —                                 | 【RO濃縮水貯水実績あり】<br>全β: 3.1E6<br>(2018.9.12)<br>(参考: 漏えい検知孔水)<br>全β: 7.3E4<br>(2025.4.9)<br>ND<br>(2019.9.4)              | 水位計の計測限界水深未満(一部残水あり)<br>(2018.9.26時点)                                                       |
| 17  | 地下貯水槽                | 地下貯水槽No. 3                                                                                | タンクエリア               | —                                 | 【RO濃縮水貯水実績あり】<br>全β: 3.2E6<br>(2018.9.11)<br>(参考: 漏えい検知孔水)<br>全β: 4.1E4<br>(2025.4.11)<br>ND<br>(2019.9.5)             | 水位計の計測限界水深未満(一部残水あり)<br>(2018.9.26時点)                                                       |
| 18  | 地下貯水槽                | 地下貯水槽No. 4                                                                                | タンクエリア               | —                                 | 【タンク堰内雨水貯水実績あり】<br>全β: 2.8E4<br>(2018.9.12)                                                                            | 水位計の計測限界水深未満(一部残水あり)<br>(2018.9.26時点)                                                       |
| 20  | 地下貯水槽                | 地下貯水槽No. 6                                                                                | タンクエリア               | —                                 | 【RO濃縮水貯水実績あり】<br>全β: 7.8E6<br>(2018.9.11)<br>(参考: 漏えい検知孔水)<br>全β: 4.5E1<br>(2019.9.5)<br>H-3: ND<br>(2019.9.5)         | 水位計の計測限界水深未満(一部残水あり)<br>(2018.9.26時点)                                                       |
| 21  | 地下貯水槽                | 地下貯水槽No. 7                                                                                | タンクエリア               | —                                 | 【タンク堰内雨水貯水実績あり】<br>全β: 1.5E2<br>(2018.9.12)                                                                            | 水位計の計測限界水深未満(一部残水あり)<br>(2018.9.26時点)                                                       |
| 22  | 1～4号建屋接続トレンチ         | ・1号機コントロールケーブルダクト <sup>※2</sup><br>・集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト(2号機廃棄物系共通配管ダクト)<br>・1号機薬品タンク連絡ダクト 等 | 1～4号機周辺              | 約2～140<br>(2024.3)                | Cs-134: ND～1.2E2<br>Cs-137: 6.3E1～5.1E3<br>全β: 6.6E1～6.7E3<br>H-3: ND<br>ND～2.8E2<br>(2024.3)                          | 量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(1)「2023年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照<br>※2: 調査・対策を目的に雨水処理設備へ溜まり水を移送し処理後散水を予定・実施 |

## 汚染水等構内溜まり水の状況（2025.5.22時点）

リスク総点検より抜粋・改訂

| No.  | 箇所                                | 対象                                                                                                                                                                                                                                                                 | 場所                | 量(m³)                 | 放射性物質濃度[Bq/L]                                                                                       | 備考                                                                                              |                                                  |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 23   | 2～4号機DG連絡ダクト                      | ・2～4号機DG連絡ダクト                                                                                                                                                                                                                                                      | 2～4号機山側           | 約1,600<br>(2024.3)    | Cs-134: ND<br>Cs-137: 7.0E1<br>全β: 9.6E1<br>H-3: ND<br>(2024.3)                                     | 量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(1)「2023年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照                                                |                                                  |
| 24-1 | 1号機海水配管トレンチ                       | ・1号機海水配管トレンチ                                                                                                                                                                                                                                                       | 1号機タービン建屋海側       | 約380<br>(2024.3)      | Cs-134: ND<br>Cs-137: 4.1E1<br>全β: 6.8E1<br>(2024.3)                                                | 量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(1)「2023年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照                                                |                                                  |
| 26   | 3号機起動用変圧器ケーブルダクト                  | ・3号機起動用変圧器ケーブルダクト                                                                                                                                                                                                                                                  | 3号機山側             | 約890<br>(2024.3)      | Cs-134: 4.8E1<br>Cs-137: 4.0E2<br>全β: 4.4E2<br>H-3: ND<br>(2017.10)                                 | 量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(1)「2023年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照                                                |                                                  |
| 28   | 1-4号建屋未接続トレンチ                     | ・2号機変圧器防災用トレンチ <sup>※2</sup><br>・消火配管トレンチ(3号機東側)<br>・消火配管トレンチ(4号機東側) <sup>※2</sup><br>・1号機主変圧器ケーブルダクト <sup>※2</sup><br>・1号機廃液サージタンク連絡ダクト<br>・1号機オフガス配管ダクト<br>・1号機起動用変圧器ケーブルダクト <sup>※2</sup><br>・No.4、5軽油配管トレンチ <sup>※2</sup><br>・4号機海水配管(SW)埋設ダクト <sup>※2</sup> 等 | 1-4号機周辺           | 約6～830<br>(2022.1)    | Cs-134: ND～1.0E1<br>Cs-137: 1.1E1～2.5E2<br>全β: 1.9E1～2.5E2<br>H-3: ND<br>(2022.1)                   | 量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(2)「2021年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照<br><br>※2: 調査・対策を目的に雨水処理設備へ溜まり水を移送し処理後放水を予定・実施 |                                                  |
| 29   | 1～4号機サブドレンビット<br>No.15,16(未復旧ビット) | ・サブドレンビットNo.15,16                                                                                                                                                                                                                                                  | 1～4号機周辺<br>「未復旧」  | 約20                   | 【No.16】<br>Cs-134: 5.3E3<br>Cs-137: 4.3E5<br>全β: 4.9E5<br>H-3: 1.2E4<br>(2025.1.11)                 |                                                                                                 |                                                  |
| 30   | その他1～4号機サブドレン(ディープウェル含む)(未復旧ビット)  | ・1号機～4号機サブドレン                                                                                                                                                                                                                                                      | 1～4号機周辺<br>「未復旧」  | 約15/ビット               | 【No.47,48】<br>Cs-134: ND～3.9E1<br>Cs-137: 4.8E1～9.6E1<br>全β: 7.9E1～2.8E2<br>H-3: ND<br>(2014.11.10) |                                                                                                 |                                                  |
| 32   | 1号機放水路<br>(出口を閉塞済)                | ・1号機放水路<br>(出口を閉塞済)                                                                                                                                                                                                                                                | 1～4号タービン建屋海側      | 約5,220<br>(2022.1)    | 【放水路上流側立坑】<br>Cs-134: 3.6E1<br>Cs-137: 2.9E3<br>全β: 3.8E3<br>H-3: ND<br>(2025.4.14)                 | 9.5E1<br>6.8E3<br>7.8E3<br>ND<br>(2025.5.19)                                                    |                                                  |
| 33   | 2号機放水路<br>(出口を閉塞済)                | ・2号機放水路<br>(出口を閉塞済)                                                                                                                                                                                                                                                | 2～4号機タービン建屋海側     | 約5,350<br>(2022.1)    | 【放水路上流側立坑】<br>Cs-134: 1.4E1<br>Cs-137: 1.1E3<br>全β: 1.5E3<br>H-3: ND<br>(2025.4.14)                 | 9.4E0<br>7.4E2<br>1.2E3<br>ND<br>(2025.5.19)                                                    |                                                  |
| 34   | 3号機放水路<br>(出口を閉塞済)                | ・3号機放水路<br>(出口を閉塞済)                                                                                                                                                                                                                                                | 3～4号機タービン建屋海側     | 約3,360<br>(2022.1)    | Cs-134: ND<br>Cs-137: 3.4E2<br>全β: 1.3E3<br>H-3: ND<br>(2025.3.12)                                  | ND<br>3.9E2<br>1.2E3<br>ND<br>(2025.4.9)                                                        |                                                  |
| 35   | キャスク保管建屋                          | ・キャスク保管建屋                                                                                                                                                                                                                                                          | 物揚場 西側            | 約4,500                | Cs-134: 7.2E0<br>Cs-137: 2.3E1<br>I-131: ND<br>Co-60: ND<br>全γ放射能: 3.1E1<br>全β放射能: (2014.5.23)      |                                                                                                 |                                                  |
| 36   | 5号CSTタンク<br>(溶接タンク)               | ・5号CSTタンク<br>(溶接タンク)                                                                                                                                                                                                                                               | 屋外(建屋エリア)         | 約1,230<br>(2025.3.12) | Cs-134: ND<br>Cs-137: ND<br>Co-60: ND<br>(2025.3.12)                                                | ND<br>ND<br>ND<br>(2025.4.14)                                                                   | プラント保有水を貯留                                       |
| 37   | 6号CSTタンク<br>(溶接タンク)               | ・6号CSTタンク<br>(溶接タンク)                                                                                                                                                                                                                                               | 屋外(建屋エリア)         | 約1,680<br>(2025.3.12) | Cs-134: ND<br>Cs-137: ND<br>Co-60: ND<br>(2025.3.17)                                                | ND<br>ND<br>ND<br>(2025.4.18)                                                                   | プラント保有水を貯留                                       |
| 38   | 5/6号他 トレンチ                        | ・5号機海水配管トレンチ<br>・5・6号機ストームドレン配管トレンチ<br>・5号機重油配管トレンチ(東側)<br>・5号機放射性流体用配管ダクト<br>・5号機主変圧器ケーブルダクト 等                                                                                                                                                                    | 5～6号機周辺           | 約1～1,870<br>(2022.1)  | Cs-134: ND～1.7E0<br>Cs-137: ND～5.1E1<br>(2022.1)                                                    |                                                                                                 | 量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(2)「2021年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照 |
| 40   | キャスク保管建屋サブドレン                     | ・キャスク保管建屋サブドレン                                                                                                                                                                                                                                                     | 物揚場 西側            | 約15/ビット               | Cs-134: 1.0E+1<br>Cs-137: 1.4E+1<br>Co-60: <6.0E-01<br>全γ放射能: 2.4E+1<br>(2012.1.18)                 |                                                                                                 |                                                  |
| 42   | 集中ラド周りサブドレン                       | ・集中ラド周りサブドレン                                                                                                                                                                                                                                                       | 主プロセス建屋等<br>各建屋周辺 | 約15/ビット               | Cs-134: ND<br>Cs-137: ND～2.9E1<br>(2025.4.16)                                                       | ND<br>ND～1.5E1<br>(2025.5.21)                                                                   |                                                  |
| 44   | 純水タンクNo.1                         | ・純水タンク                                                                                                                                                                                                                                                             | 屋外(建屋エリア)         | 約850                  | Cs-134: 2.1<br>Cs-137: 7.2<br>全β: 12.2<br>H-3: ND<br>(2015.5.29)                                    |                                                                                                 | 震災後、坂下ダム補給水を貯留                                   |

汚染水等構内溜まり水の状況（2025.5.22時点）

リスク総点検より抜粋・改訂

| No. | 箇所              | 対象               | 場所              | 量(m³)                                             | 放射性物質濃度[Bq/L]                                                                                                                                              | 備考 |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 45  | 5/6号機建屋滞留水      | ・5/6号機建屋滞留水      | 5～6号機           | 約3,900<br>(2025.3.24時点)                           | <p>【5号機】</p> <p>Cs-134: ND<br/>Cs-137: 8.4E-1<br/>全β: ND<br/>H-3: ND<br/>(2025.3.14)</p> <p>ND<br/>ND<br/>ND<br/><b>(2025.4.16)</b></p>                    |    |
|     |                 |                  |                 |                                                   | <p>【6号機】</p> <p>Cs-134: ND<br/>Cs-137: 4.8E0<br/>全β: ND<br/>H-3: 1.2E2<br/>(2025.3.14)</p> <p>ND<br/><b>4.4E0</b><br/>ND<br/>ND<br/><b>(2025.4.16)</b></p> |    |
| 46  | 排気筒ドレンサンピット     | ・1/2号排気筒ドレンサンピット | 1～4号機周辺         | 約0.3 <sup>※</sup><br><small>※適宜溜まり水の移送を実施</small> | <p>Cs-134: 1.9E5<br/>Cs-137: 1.6E7<br/>全β: 1.5E7<br/>(2024.12.25)</p> <p><b>1.8E5</b><br/><b>1.5E7</b><br/><b>1.5E7</b><br/><b>(2025.3.26)</b></p>         |    |
|     |                 | ・3/4号排気筒ドレンサンピット | 1～4号機周辺         | 約2                                                | <p>Cs-134: 2.0E1<br/>Cs-137: 1.1E3<br/>全β: 1.4E3<br/>(2025.1.23)</p> <p><b>8.7E0</b><br/><b>7.2E2</b><br/><b>9.8E2</b><br/><b>(2025.4.21)</b></p>          |    |
|     |                 | ・5/6号排気筒ドレンサンピット | 5/6号機周辺         | 約7.6<br>(2020.3.12)                               | <p>Cs-134: ND<br/>Cs-137: 1.6E1<br/>全β: 2.2E1<br/>(2024.3.19)</p> <p>ND<br/><b>1.4E1</b><br/><b>1.7E1</b><br/><b>(2025.3.31)</b></p>                       |    |
|     |                 | ・集中RW排気筒ドレンサンピット | 1～4号機周辺         | 約10                                               | <p>Cs-134: ND<br/>Cs-137: 2.6E2<br/>全β: 3.1E2<br/>(2025.2.7)</p>                                                                                           |    |
| 47  | 固体廃棄物貯蔵庫(6～8号棟) | 固体廃棄物貯蔵庫(6～8号棟)  | 固体廃棄物貯蔵庫(6～8号棟) | 約200                                              | <p>Cs-134: ND<br/>Cs-137: 5.3E+1<br/>全β: 4.8E+1<br/>(2017.11.10)</p>                                                                                       |    |

2023年度 トレンチ等内 溜まり水点検結果一覧 (2025年2月時点を反映)

・溜まり水調査結果一覧表 (1～4号機周辺の建屋に接続しているトレンチ)

|       |                          | 溜まり水の<br>有無   | ボトル表面<br>線量率<br>( $\mu$ Sv/h) | 核種分析結果 (Bq/L) |         |         |         |          | 溜まり水の区分<br>※4 | 概算溜まり<br>水量<br>水量 (m <sup>3</sup> ) | 備考           |
|-------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|---------|----------|---------------|-------------------------------------|--------------|
|       |                          |               |                               | Cs-134        | Cs-137  | Cs計     | 全β      | H-3      |               |                                     |              |
| 1- 1  | 水処理建屋～1号機T/B連絡ダクト        | 対策完了 2016. 8  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 2  | 1号機薬品タンク連絡ダクト            | なし            | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   | 2021年度点検結果※6 |
| 1- 3  | 1号機放射性流体用配管ダクト           | 対策完了 2024. 3  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 4  | 1号機電源ケーブルトレンチ (OP+2.564) | 対策完了 2016. 7  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
|       | 1号機電源ケーブルトレンチ (OP+5.564) | なし            | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 5  | 1号機予備電源ケーブルダクト           | 対策完了 2016. 9  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 6  | 1号機海水配管トレンチ              | あり※2          | 0.2                           | <7.0E+00      | 4.1E+01 | 4.1E+01 | 6.8E+01 | <1.0E+02 | C             | 384                                 |              |
| 1- 7  | 1号機共通配管ダクト(北側)           | なし※2          | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   | 2021年度点検結果※6 |
| 1- 8  | 1号機共通配管ダクト(東側)           | なし※2          | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   | 2021年度点検結果※6 |
| 1- 9  | 1号機コントロールケーブルダクト         | あり※2          | 0.2                           | <6.0E+00      | 7.4E+01 | 7.4E+01 | 9.1E+01 | <1.2E+02 | C             | 141                                 | ※9           |
| 1- 10 | 1号機ホットシャワードレンタンク連絡ダクト    | —※1           | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 11 | 1号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット      | 対策完了 2015. 11 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 12 | 2～4号機DG連絡ダクト             | あり※2          | 0.2                           | <6.0E+00      | 7.0E+01 | 7.0E+01 | 9.6E+01 | <1.0E+02 | C             | 1,596                               |              |
| 1- 13 | 2号機放射性流体用配管ダクト           | 対策完了 2022. 9  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 14 | 2号機共通配管ダクト               | なし※2          | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   | 2021年度点検結果※6 |
| 1- 15 | 2号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット      | 対策完了 2012. 4  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 16 | 2～3号機非常用電源ケーブル連絡ダクト      | なし            | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 17 | 2号機電源ケーブルトレンチ            | —※7           | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 18 | 2号機海水配管(SW)トレンチ          | 対策完了 2016. 6  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 19 | NO. 2軽油配管トレンチ            | 対策完了 2023. 11 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 20 | 2号機薬品タンク連絡ダクト            | 対策完了 2016. 11 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 21 | 3号機起動用変圧器ケーブルダクト         | なし            | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 22 | 3号機放射性流体用配管ダクト           | 対策完了 2019. 12 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 23 | 3号機薬品タンク連絡ダクト            | なし※2          | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 24 | 3号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット      | 対策完了 2012. 5  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 25 | 3号機オフガス配管ダクト(北側)         | なし※2          | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 26 | 3号機オフガス配管ダクト(南側)         | 対策完了 2023. 11 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 27 | 重油配管トレンチ(3, 4号機東側)       | 対策完了 2023. 11 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 28 | 3号機電源ケーブルトレンチ            | あり            | —                             | 1.2E+02       | 5.1E+03 | 5.3E+03 | 6.7E+03 | 2.8E+02  | C             | 2                                   | 2022年度点検結果※8 |
| 1- 29 | 4号機放射性流体用配管ダクト           | 対策完了 2020. 3  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 30 | 4号機薬品タンク連絡ダクト            | 対策完了 2016. 10 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 31 | 4号機海水配管(SW)トレンチ          | 対策完了 2016. 12 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 32 | 4号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット      | 対策完了 2015. 11 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1-33  | 集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト        | あり※2          | 0.2                           | <6.5E+00      | 6.3E+01 | 6.3E+01 | 6.6E+01 | <1.0E+02 | C             | 62                                  |              |
| 1- 34 | 共用プール連絡ダクト               | 対策完了 2013. 2  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 35 | 4号機オフガス配管ダクト             | —※1           | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 36 | 4号機共通配管ダクト               | 対策完了 2016. 12 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 37 | 廃棄物処理建屋間連絡ダクト            | 対策完了 2017. 7  |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 38 | 4号機電源ケーブルトレンチ            | なし            | —                             | —             | —       | —       | —       | —        | —             | —                                   |              |
| 1- 39 | 4号機海水配管トレンチ              | 対策完了 2015. 12 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
| 1- 40 | 共用プール連絡ダクト               | 対策完了 2016. 12 |                               |               |         |         |         |          |               |                                     |              |
|       |                          |               |                               |               |         |         |         |          | 計             | 2,185                               |              |

※1 確認困難(高線量エリアのためアクセスができない箇所)

※2 一部対策済み

※3 凍土設備により凍結してる箇所

※5 凍結した水面の水位より水量を算出  
今後凍結していない箇所での確認を検討

※6 確認頻度は、原則1年に1度としているが2021年度より当時大きな変動が認められなかった箇所については3年に1度としている  
次回確認は2024年度の予定

※7 内部が確認できた範囲については対策を完了  
高線量等により内部が確認できていない範囲については、点検方法について検討を継続

※8 他工事の影響により、点検が出来なかった箇所  
次回確認は2024年度の予定

※4 溜まり水区分  
(Cs計濃度)

A: 10<sup>6</sup>Bq/Lレベル以上  
B: 10<sup>5</sup>Bq/Lレベル  
C: 10<sup>4</sup>Bq/Lレベル以下

※9 調査・対策を目的に雨水処理設備へたまり水を移送し処理後散水を予定・実施

## ・溜まり水調査結果一覧表（1～4号機周辺の滞留水があるもしくは過去に滞留水があった建屋に接続していないトレンチ等）

|                                     |                           | 今回調査 2022. 1月実施 |                         |              |         |         |         |          |                               |                        |                     |               |  |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--|
| NO.                                 | 場所                        | 溜まり水の<br>有無     | ボトル表面<br>線量率<br>(μSv/h) | 核種分析結果(Bq/L) |         |         |         |          | 溜まり水の<br>区分<br>※ <sup>8</sup> | 概算溜まり水量                |                     | 備考            |  |
|                                     |                           |                 |                         | Cs-134       | Cs-137  | Cs計     | 全β      | H-3      |                               | 水位T.P.(O.P.)           | 水量(m <sup>3</sup> ) |               |  |
| 2- 1                                | NO.1軽油配管トレンチ              | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 2                                | 1～2号機ケーブルダクト              | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 3                                | 重油配管トレンチ(1号機PPゲート南側)      | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 4                                | 1号機ボイラー室電気品室連絡トレンチ        | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 5                                | 1～4号機発電機注入用窒素ガスボンベ室連絡トレンチ | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 6                                | 重油配管トレンチ(1号機東側)           | あり              | 0.2                     | <6.7E+00     | 2.8E+01 | 2.8E+01 | 4.6E+01 | <1.2E+02 | C                             | TP+2.214<br>(OP+3.650) | 6                   |               |  |
| 2- 7                                | 1号機主変圧器ケーブルダクト            | あり              | —                       | <7.1E+00     | 7.6E+01 | 7.6E+01 | 9.9E+01 | <1.2E+02 | C                             | TP+5.285<br>(OP+7.721) | 518                 | ※9            |  |
| 2- 8                                | 1号機起動用変圧器ケーブルダクト          | あり              | —                       | <7.6E+01     | 7.8E+01 | 7.8E+01 | 9.7E+01 | <1.2E+02 | C                             | TP+5.728<br>(OP+7.164) | 292                 | ※9            |  |
| 2- 9                                | 1号機変圧器防災用トレンチ             | —※ <sup>2</sup> | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 10                               | 1号機廃液サージタンク連絡ダクト          | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 11                               | 1号機オフガス配管ダクト              | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 12                               | 1号機活性炭ホルダーアップダクト          | あり              | 0.3                     | <6.5E+00     | 1.7E+01 | 1.7E+01 | 3.9E+01 | <1.2E+02 | C                             | TP+6.584<br>(OP+8.020) | 221                 |               |  |
| 2- 13                               | 1～4号機共用所内ボイラートレンチ         | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 14                               | 2号機主変圧器ケーブルダクト            | あり              | 0.2                     | <6.0E+00     | 4.3E+01 | 4.3E+01 | 7.1E+01 | <1.2E+02 | C                             | TP+5.115<br>(OP+6.551) | 604                 |               |  |
| 2- 15                               | 2号機変圧器防災用トレンチ             | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   | ※9            |  |
| 2- 16                               | 2号機オフガス配管ダクト              | —※ <sup>1</sup> | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 17                               | 2号機廃液サージタンク連絡ダクト          | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 18                               | 2～3号機共用所内ボイラートレンチ         | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 19                               | 2号機水素ガス配管トレンチ             | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 20                               | 消火配管トレンチ(2～3号機T/B間)       | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 21                               | 消火配管トレンチ(2号機T/B南西側)       | 対策完了            |                         |              |         |         |         |          |                               |                        |                     |               |  |
| 2- 22                               | 消火配管トレンチ(2号機R/B南側)        | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 23                               | 3号機主変圧器ケーブルダクト            | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 24                               | 3号機変圧器防災用トレンチ             | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 25                               | 3号機防災用窒素配管トレンチ            | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 26                               | 3～4号機重油配管トレンチ             | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 27                               | ユーティリティ配管ダクト              | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 28                               | 4号機海水配管(SW)埋設ダクト          | あり              | —                       | <8.0E+00     | 2.1E+02 | 2.1E+02 | 3.7E+02 | 9.9E+01  | C                             | —                      | 0.2                 | ※9 2022年度点検結果 |  |
| 2- 29                               | 4号機主変圧器ケーブルダクト            | あり              | 0.3                     | <4.6E+00     | 2.3E+01 | 2.3E+01 | 1.9E+01 | <1.2E+02 | C                             | TP+7.404<br>(OP+8.840) | 828                 |               |  |
| 2- 30                               | 4号機変圧器防災用トレンチ             | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 31                               | No.4, 5軽油配管トレンチ           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   | ※9            |  |
| 2- 32                               | 4号機西側電気関係連絡トレンチ           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 33                               | 4号機別棟機械室連絡トレンチ            | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 34                               | 消火配管トレンチ(運用補助共用施設東側)      | —※ <sup>2</sup> | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 35                               | 消火配管トレンチ(SPT建屋東側)         | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 36                               | 消火配管トレンチ(SPT建屋北側)         | あり              | 0.1                     | <3.5E+00     | 1.1E+01 | 1.1E+01 | 6.2E+01 | <1.2E+02 | C                             | TP+8.354<br>(OP+9.790) | 14                  |               |  |
| 2- 37                               | 消火配管トレンチ(重油タンク西側)         | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 38                               | 消火配管トレンチ(2号機北西側)          | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 39                               | 消火配管トレンチ(2号機西側)           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 40                               | 酸素・水素配管トレンチ               | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 41                               | 消火配管トレンチ(2号機南西側)          | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 42                               | 消火配管トレンチ(共用所内ボイラー建屋西側)    | —※ <sup>2</sup> | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 43                               | 消火配管トレンチ(3号機東側)           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 44                               | 消火配管トレンチ(3号機北側)           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 45                               | 消火配管トレンチ(3号機西側)           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 46                               | 消火配管トレンチ(3・4号機排気筒南側)      | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 47                               | 消火配管トレンチ(4号機北西側)          | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 48                               | 消火配管トレンチ(運用補助共用施設北側)      | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 49                               | 消火配管トレンチ(4号機西側)           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 50                               | 消火配管トレンチ(4号機南西側)          | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 51                               | 消火配管トレンチ(4号機南側)           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 52                               | 消火配管トレンチ(放水口北側)           | なし              | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   |               |  |
| 2- 53                               | 消火配管トレンチ(4号機東側)           | あり              | —                       | <4.5E+00     | 1.9E+03 | 1.9E+03 | 2.1E+03 | <9.9E+00 | C                             | —                      | 0.2                 | ※9            |  |
| 2-追加1                               | 1号機逆洗弁ビット                 | 対策完了 2020. 6    |                         |              |         |         |         |          |                               |                        |                     |               |  |
| 2-追加2                               | 2号機逆洗弁ビット                 | 対策完了 2020. 8    |                         |              |         |         |         |          |                               |                        |                     |               |  |
| 2-追加3                               | 3号機逆洗弁ビット                 | 対策完了 2019. 7    |                         |              |         |         |         |          |                               |                        |                     |               |  |
| 2-追加4                               | 4号機逆洗弁ビット                 | 対策完了 2021. 5    |                         |              |         |         |         |          |                               |                        |                     |               |  |
| 2-追加5                               | 1号機放水路                    | あり              | —                       | 1.1E+02      | 8.3E+03 | 8.4E+03 | 1.2E+04 | <1.2E+02 | C                             | TP+1.444<br>(OP+2.880) | 5,219               | ※10           |  |
| 2-追加6                               | 2号機放水路                    | あり              | —                       | 1.0E+01      | 1.0E+03 | 1.0E+03 | 1.5E+03 | <1.0E+02 | C                             | TP+1.544<br>(OP+2.980) | 5,352               | ※10           |  |
| 2-追加7                               | 3号機放水路                    | あり              | —                       | <5.7E+00     | 3.3E+02 | 3.3E+02 | 1.2E+03 | <1.2E+02 | C                             | TP+1.644<br>(OP+3.080) | 3,355               | ※10           |  |
| 2-追加8                               | 4号機放水路                    | —※ <sup>2</sup> | —                       | —            | —       | —       | —       | —        | —                             | —                      | —                   | ※10           |  |
| ※ <sup>1</sup> 高線量エリアのためアクセスができない箇所 |                           |                 |                         |              |         |         |         |          | 計                             | 16,409                 |                     |               |  |

※<sup>1</sup> 高線量エリアのためアクセスができない箇所※<sup>2</sup> 支障物により内部状況が確認できない箇所※<sup>3</sup> 支障物、対策済み等により採取場所を変更した箇所※<sup>4</sup> 前回の水位測定箇所に溜まり水が無い場合、測定箇所を変更した箇所※<sup>5</sup> トレンチ(ダクト)内全線に溜まり水があり、採水場所を2箇所から1箇所に変更した箇所※<sup>6</sup> 一部対策済みにより溜まり水が無い箇所※<sup>7</sup> 凍土設備の凍結により溜り水の状況が確認できない箇所※<sup>8</sup> 溜まり水区分 A:10<sup>5</sup>Bq/Lレベル以上(Cs計濃度) B:10<sup>6</sup>Bq/LレベルC:10<sup>4</sup>Bq/Lレベル以下※<sup>9</sup> 調査・対策を目的に雨水処理設備へたまり水を移送し処理後散水予定・実施※<sup>10</sup> 放水路は埋め立てエリア(地下水ドレン汲み上げ)との関係評価の上、対策の要否を検討していく

## 2021年度 トレンチ等内 溜まり水調査結果一覧

添付資料(2)

## ・溜まり水調査結果一覧表(5・6号機周辺及びその他トレンチ等)

| NO.                    | 場所                       | 今回調査 2022. 1月実施 |                        |               |          |         |          |          |               |                                                | 溜まり水の区分<br>※6 | 概算溜まり水量 |  |
|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------|----------|---------|----------|----------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------|--|
|                        |                          | 溜まり水の有無         | 表面線量率<br>( $\mu$ Sv/h) | 核種分析結果 (Bq/L) |          |         |          |          | 水位T.P. (O.P.) | 水量 (m <sup>3</sup> )                           |               |         |  |
|                        |                          |                 |                        | Cs-134        | Cs-137   | Cs計     | 全β       | H-3      |               |                                                |               |         |  |
| 3- 1                   | 5号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット      | 対策完了 2021. 12   |                        |               |          |         |          |          |               |                                                |               |         |  |
| 3- 2                   | 5号機電源ケーブルトレンチ (東側)       | —※1             | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
|                        | 5号機電源ケーブルトレンチ (西側)       | —※1             | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 3                   | 5号機共通配管ダクト               | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 4                   | 5号機海水配管トレンチ              | あり              | 0.1                    | <9.0E-01      | 3.0E+00  | 3.0E+00 | <1.8E+01 | <1.1E+02 | C             | TP+2.024<br>(OP+3.460)                         | 554           | —       |  |
| 3- 5                   | 5号機海水配管トレンチ (SW系) 東側     | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
|                        | 5号機海水配管トレンチ (SW系) 西側     | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
|                        | 5号機海水配管トレンチ (SW系) 南側     | あり※2            | 0.1                    | <1.1E+00      | 1.6E+01  | 1.6E+01 | 2.7E+01  | <1.2E+02 | C             | TP+8.444<br>(OP+9.890)                         | 55            | —       |  |
|                        | 5号機海水配管トレンチ (SW系) 北側     | あり※2            | 0.2                    | 1.3E+00       | 4.0E+01  | 4.1E+01 | 4.8E+01  | <1.2E+02 | C             | TP+8.614<br>(OP+10.250)                        | 6             | —       |  |
| 3- 6                   | NO.3軽油配管トレンチ             | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 7                   | 5号機重軽油配管トレンチ             | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 8                   | 5・6号機スチームドレン配管トレンチ       | あり              | 0.1                    | <8.6E-01      | 2.2E+00  | 2.2E+00 | <1.8E+01 | <1.1E+02 | C             | TP+10.664<br>(OP+12.100)                       | 7             | —       |  |
| 3- 9                   | 5号機薬品タンク連絡ダクト            | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 10                  | サブレーションプール水配管トレンチ        | あり              | 0.2                    | 1.7E+00       | 5.1E+01  | 5.3E+01 | 6.0E+01  | <1.2E+02 | C             | TP+9.764<br>(OP+11.200)                        | 7             | —       |  |
| 3- 11                  | 共用サブレーションプール水サージパイプダクト   | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 12                  | 5号機重油配管トレンチ (東側)         | —※1             | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 13                  | 5号機放射性流体用配管ダクト           | あり              | 0.3                    | <8.8E-01      | 1.3E+00  | 1.3E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | 上部)TP+7.704(OP+9.140)<br>下部)TP+1.843(OP+3.279) | 14            | —       |  |
| 3- 14                  | 5号機主変圧器ケーブルダクト (東側)      | あり※3            | 0.3                    | <9.0E-01      | 3.6E+00  | 3.6E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+8.234<br>(OP+9.670)                         | 73            | —       |  |
|                        | 5号機主変圧器ケーブルダクト (西側)      | あり※3            | 0.2                    | <7.9E-01      | 2.2E+00  | 2.2E+00 | <1.3E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+7.502<br>(OP+8.938)                         | 96            | —       |  |
| 3- 15                  | 5号機起動用変圧器ケーブルダクト         | あり              | 0.2                    | <8.7E-01      | 1.7E+00  | 1.7E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+8.234<br>(OP+9.670)                         | 33            | —       |  |
| 3- 16                  | 5・6号機通信ケーブル管路            | あり              | 0.2                    | <1.0E+00      | 7.2E+00  | 7.2E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+8.617<br>(OP+10.053)                        | 2             | —       |  |
| 3- 17                  | 5号機重油配管トレンチ (南西側)        | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 18                  | 5号機西側電気関係連絡トレンチ          | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 19                  | 5号機オフガス配管ダクト             | あり              | 0.2                    | <7.8E-01      | 1.4E+01  | 1.4E+01 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+11.774<br>(OP+13.210)                       | 10            | —       |  |
| 3- 20                  | 5号機廃棄物系共通配管ダクト           | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 21                  | 消火配管トレンチ (5号機西側)         | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 22                  | 消火配管トレンチ (5号機南側)         | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 23                  | 6号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット      | あり              | 0.2                    | <1.1E+00      | 1.8E+00  | 1.8E+00 | <1.8E+01 | <1.1E+02 | C             | TP+1.424<br>(OP+2.860)                         | 940           | —       |  |
| 3- 24                  | 6号機電源ケーブルトレンチ (東側)       | あり※3            | 0.2                    | <9.9E-01      | 2.6E+00  | 2.6E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+1.858<br>(OP+3.294)                         | 346           | —       |  |
|                        | 6号機電源ケーブルトレンチ (西側)       | あり※3            | 0.2                    | <8.7E-01      | 9.4E-01  | 9.4E-01 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+3.067<br>(OP+4.503)                         | 522           | —       |  |
| 3- 25                  | 6号機海水配管トレンチ (北側) 東側      | あり※3            | 0.8                    | <1.2E+00      | 2.0E+00  | 2.0E+00 | <1.8E+01 | <1.1E+02 | C             | TP+2.414<br>(OP+3.850)                         | 172           | —       |  |
|                        | 6号機海水配管トレンチ (北側) 西側      | あり※3            | 0.3                    | <1.0E+00      | 4.5E+00  | 4.5E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+3.044<br>(OP+4.480)                         | 383           | —       |  |
| 3- 26                  | 6号機海水配管トレンチ (南側) 東側      | あり※3            | 0.2                    | <8.3E-01      | 4.0E+00  | 4.0E+00 | <1.8E+01 | <1.1E+02 | C             | TP+0.994<br>(OP+2.430)                         | 106           | —       |  |
|                        | 6号機海水配管トレンチ (南側) 西側      | あり※3            | 0.2                    | <9.3E-01      | 1.2E+01  | 1.2E+01 | 1.9E+01  | <1.2E+02 | C             | TP+3.124<br>(OP+4.560)                         | 368           | —       |  |
| 3- 27                  | 6号機海水配管トレンチ (SW系) 南側     | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
|                        | 6号機海水配管トレンチ (SW系) 西側     | あり※2            | 0.2                    | <7.7E-01      | 3.6E+00  | 3.6E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+7.914<br>(OP+9.350)                         | 33            | —       |  |
| 3- 28                  | 6号機海水配管トレンチ (SW系) 北側     | あり※2            | 0.2                    | <1.1E+00      | 6.2E+00  | 6.2E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+8.073<br>(OP+9.509)                         | 84            | —       |  |
|                        | 6号機薬品タンク連絡ダクト            | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 29                  | 6号機共通配管ダクト               | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 30                  | 6号機パイプダクト (ポンプ室～MGセット建屋) | あり              | 0.2                    | <9.0E-01      | 2.7E+00  | 2.7E+00 | <1.8E+01 | <1.1E+02 | C             | TP+1.214<br>(OP+2.650)                         | 141           | —       |  |
| 3- 31                  | NO.6軽油配管トレンチ             | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 32                  | 6号機DG連絡ダクト               | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 33                  | 6号機主変圧器ケーブルダクト (東側)      | あり※4            | 0.3                    | <8.1E-01      | <8.6E-01 | ND      | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+8.554<br>(OP+9.990)                         | 589           | —       |  |
|                        | 6号機主変圧器ケーブルダクト (西側)      | あり※4            | 0.1                    | <6.6E-01      | 2.2E+00  | 2.2E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             |                                                |               |         |  |
| 3- 34                  | 非常用ガス処理配管ダクト             | あり              | 0.2                    | 1.4E+00       | 4.2E+01  | 4.3E+01 | 4.9E+01  | <1.2E+02 | C             | TP+2.952<br>(OP+4.388)                         | 10            | —       |  |
| 3- 35                  | 6号機西側電気関係連絡トレンチ          | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 36                  | 6号機放射性流体用配管ダクト           | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 37                  | 6号機オフガス配管ダクト             | あり              | 0.3                    | <2.0E+00      | 2.5E+01  | 2.5E+01 | 3.1E+01  | <1.2E+02 | C             | TP+11.886<br>(OP+13.322)                       | 5             | —       |  |
| 3- 38                  | 6号機廃棄物系共通配管ダクト           | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 39                  | 消火配管トレンチ (6号機西側)         | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 40                  | 旧事務本館北側トレンチ              | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 41                  | 水処理配管トレンチ (事務本館東側)       | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 42                  | 水処理配管トレンチ (ろ過水タンク東側)     | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 43                  | 水処理配管トレンチ (事務本館北側)       | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 44                  | 水処理配管トレンチ (中央交差点東側)      | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 45                  | 水処理配管トレンチ (ふれあい交差点北東側)   | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 46                  | 5号機酸素・炭酸ガス配管トレンチ         | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 47                  | 消火配管トレンチ (5号機南西側)        | あり              | 0.3                    | <6.9E-01      | 3.4E+00  | 3.4E+00 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+9.984<br>(OP+11.420)                        | 5             | —       |  |
| 3- 48                  | 消火配管トレンチ (排気筒南側)         | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 49                  | 消火配管トレンチ (排気筒北側)         | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 50                  | 消火配管トレンチ (6号機北西側)        | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 51                  | 消火配管トレンチ (6号機北側)         | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 52                  | 消火配管トレンチ (6号機北東側)        | なし              | —                      | —             | —        | —       | —        | —        | —             | —                                              | —             | —       |  |
| 3- 53                  | 5・6号機変圧器防災配管トレンチ (南側)    | あり              | 0.2                    | <8.2E-01      | <1.1E+00 | ND      | <1.8E+01 | <1.1E+02 | C             | TP+10.844<br>(OP+12.280)                       | 3             | —       |  |
| 3- 54                  | 5・6号機変圧器防災配管トレンチ (北側)    | あり              | 0.2                    | <1.0E+00      | 1.4E+00  | 1.4E+00 | <1.8E+01 | <1.1E+02 | C             | TP+10.554<br>(OP+11.990)                       | 1             | —       |  |
| 3- 追加1                 | 5・6号機試験掘坑                | あり              | 0.2                    | <7.5E-01      | 9.7E-01  | 9.7E-01 | <1.4E+01 | <1.2E+02 | C             | TP+7.874<br>(OP+9.310)                         | 1.869         | —       |  |
| ※1 支障物により内部状況が確認できない箇所 |                          |                 |                        |               |          |         |          |          |               | 計                                              | 6,434         |         |  |

※5 溜まり水区分 A:  $10^6\text{Bq/L}$ レベル以上(Cs計濃度) B:  $10^5\text{Bq/L}$ レベルC:  $10^4\text{Bq/L}$ レベル以下