

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年2月7日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	残留熱除去系手動隔離弁(A)リークオフ電磁弁の電線管コネクタに折損が確認された。当該コネクタを点検・修理。	
2	3号機	制御棒(14-39)の位置検出器に信号異常が確認された。当該制御棒を全挿入位置から動作しないよう処置し、当該検出器を点検・修理。	
3	3号機	制御棒(38-19)の位置検出器に信号異常が確認された。当該制御棒を全挿入位置から動作しないよう処置し、当該検出器を点検・修理。	
4	3号機	所内変圧器3B-1電力積算計カバーに留めネジの折損が確認された。当該ネジを修理。	
5	5号機	発電機密封油差圧警報試験を行ったところ、警報発生値(差圧接点の設定値)が高めであった。当該計器を点検・修理。	
6	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(D)グラビティダンパにて軸受部品の破損が確認された。当該部品を点検・修理。	
7	6号機	点検計画に関する調査を実施していたところ、密封油再循環ポンプについて、過去に点検周期が超過していることがわかった。当該機器は、既に点検済み。 【平成23年2月2日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-j.html	
8	その他	荒浜側補助ボイラー設備監視用テレビモニタの映像が表示されなくなった。別のテレビモニタと取り替え、当該テレビモニタを点検・修理。	
9	その他	大湊側補助ボイラー設備サンプポンプ(B)出口逆止弁の動きが悪いことが確認された。当該弁を点検・修理。	
10	その他	荒浜側補助ボイラー1Aのサンプリング配管の一部に詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	