

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年12月1日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	使用済燃料払出し(構外搬出)に伴う燃料管理記録の一部(平成19年3月搬出分)が保管されていない(所在不明)ことを確認した。調査中。なお、この記録については別の記録(データ)があり、安全上問題はないことを確認した。	GIII以下

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水ろ過装置系空気動作弁のケーブル接続部の破損を確認した。当該接続部を点検・修理。	
2	1号機	ホットシャワードレン収集タンク(B)出口弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)出口濃縮装置移送配管ドレン弁の詰まりを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)油ポンプを起動しても、故障警報がクリア(警報消灯)しないことを確認した。当該警報回路を点検・修理。	
5	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)油タンク油面計の指示不良(指示下限逸脱)を確認した。当該指示計を点検・修理。	
6	2号機	残留熱除去系他温度記録計の一部の記録が印字不良(印字しない)を確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	2号機	高電導度廃液系収集ポンプ(D)出口濃縮装置側ドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	
8	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)点検時、軸受けと銅管継手の劣化(変色等)を確認した。当該部品を修理。	
9	その他	大湊側洗濯廃液系活性炭開袋投入機パイプレータに用いる計装用圧縮空気ホースの破損を確認した。当該ホースを点検・修理。	
10	その他	大湊側補助ボイラー(4C)の給水積算流量計入口継ぎ手部(非管理区域)から純水の漏えい(1秒/1滴)を確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。なお、継ぎ手下部に受けバケツを設置。	