

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年5月27日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助ボイラー3A用小容量所内低圧電源盤故障警報を1号機中央制御室へ表示させるためのケーブルが、実際には存在しないのに、誤って図面に記載されていることを確認した。当該図面を訂正。	
2	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)において、「潤滑油差压低」警報が発生し自動停止したことを確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
3	3号機	タービン建屋内低電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(D)の軸封部から水の飛び散りを発見した。当該ポンプを点検・修理。	
4	4号機	主変圧器防災仕切弁点検時、弁上流側に設置の配管ストレーナー内の網が破損していることを確認した。当該ストレーナーを修理。	
5	5号機	タービン建屋内の配管床貫通部32箇所の養生ブーツ(覆い)に経年劣化に伴うひびを確認した。当該箇所を点検・修理。	
6	5号機	原子炉建屋・原子炉建屋付属棟内の配管床貫通部7箇所の養生ブーツ(覆い)に経年劣化に伴うひびを確認した。当該箇所を点検・修理。	
7	5号機	回転式取水口除塵装置(B)駆動鎖車室横のグレーチングに腐食を確認した。当該箇所を点検・修理。	
8	5号機	原子炉建屋付属棟地下3階の西側通路(管理区域内)の「パルス伝送装置」筐体内で未使用の古いタバコ1本を発見した。当該タバコを回収。	
9	6号機	タービン建屋地下2階にある作業用電源箱の電源表示灯のランプ及びカバーが破損していることを確認した。当該表示灯を点検・修理。	
10	その他	水処理設備用電動機の本格点検が点検長期計画で予定された時期に実施できないことを確認した。当該事象による影響を評価し、問題ないことを確認済み。	