

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年8月21日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 0件

## 3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋付属棟1階北側積込トラックエリア内の照明の1つから異音(ジージー音)が発生していることを確認した。当該照明を点検・修理。なお、異音が発生した照明の蛍光灯は取外し済み。	
2	1号機	開閉所・送電線設備総合記録装置2に通信エラーの発生、自動復帰を確認した。当該事象の原因を調査および点検・修理。	
3	2号機	サービス建屋にあるプラント内放送設備(拡声装置)用スピーカーの1つが音量調整できないことを確認した。当該スピーカーを点検・修理。	
4	2号機	原子炉区域送風機(A)電源遮断器の点検時、点灯すべき状態表示器(ランプ)が点灯しないことを確認した。当該表示器を修理。	
5	2号機	循環水ポンプ吐出弁ピット内排水ポンプの点検時、電線管接続部が腐食し外れていることを確認した。当該部を修理。	
6	2号機	取水口除塵装置(屋外)トレンチ内排水ポンプの点検時、吐出配管接続部からの水漏れを確認した。当該接続部を修理。	
7	3号機	原子炉建屋付属棟地下中2階北西側連絡通路において床面塗装の剥がれを確認した。当該床面を修理。	
8	3号機	3号・4号電力ケーブル洞道内の排水ポンプの試運転において、警報試験を実施したところ、一部の警報が発報しないことを確認した。当該事象の原因を調査および点検・修理。	
9	5号機	空気抽出器室内の油圧式防振装置の1つに、給油配管接続部から少量の油にじみを確認した。当該部を点検・修理。	
10	6号機	発電機用水素ガス温度制御器の「故障・交流電源喪失」警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査および点検・修理。	
11	その他	荒浜側焼却設備の炉底蓋シール用空気圧縮機(A)において、運転中における異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査および点検・修理。	