

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。
<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年6月11日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	水処理建屋(非管理区域)において、増築工事に伴う内部足場組立作業に従事していた協力企業作業員が、落下してきた足場材にあたって負傷したため、業務車にて病院に搬送し治療(重傷)。 【平成26年6月10日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2014/pdf/26061001p.pdf	GⅢ以下

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	排気筒放射線モニタサンプルポンプ(B)に異音を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
2	6号機	エリア放射線モニタCh. 3(燃料貯蔵プールエリア(B))の制御回路の異常を示す警報の発生を確認した。当該モニタを点検・修理。なお、当該エリアは(A)にて監視中。	
3	6号機	低電導度廃液系脱塩塔(A)出口導電率記録計の打点不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
4	7号機	原子炉建屋1階南側通路の壁貫通部(管理区域)において、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
5	その他	大湊側補助ボイラー建屋排風機No. 1のダンパー開閉接続部に破損を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
6	その他	大湊側補助ボイラー建屋排風機No. 2のダンパー開閉接続部に破損を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	