

## 不適合情報

2016年12月15日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	荒浜側洗濯設備の乾燥機(A)後部ドアの閉止不良を確認した。当該部を点検・修理。	
2	4号機	タービン補機冷却水系熱交換器ストレーナ(A)ドレン弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	5号機	防災監視盤および受信機に電源の地絡および各建屋感知器の断線を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、地絡箇所は修理し復旧済み。	
4	7号機	コントロール建屋水密扉前において、当社社員が通行時にスロープの段差を踏み外し、右足首を負傷した。業務車にて病院へ搬送したところ、右足首捻挫と診断された。当該事象の原因を調査。	