

不適合情報

2017年3月30日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋の外気取入れダクトに腐食を確認した。当該ダクトを点検・修理。	
2	2号機	電解鉄イオン注入系ストレーナー(B)に詰まりを確認した。当該ストレーナーを清掃。	
3	3号機	取水電源室No. 2エアコンが停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	5号機	南新潟幹線遮蔽用避雷鉄塔において、航空障害灯1箇所が点灯しないことを確認した。当該航空障害灯を点検・修理。	
5	5号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)出口逆止弁後のドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	