

不適合情報

2017年8月15日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	水処理設備排水処理系水質分析計(化学的酸素要求量)の点検時、動作不良を確認した。当該計器を修理。	
2	1号機	換気空調系加湿用蒸気発生器ヒータに絶縁抵抗不良を確認した。当該ヒータを点検・修理。	
3	2号機	循環水ポンプ連絡弁ピット(屋外)排水ポンプ用液位スイッチのケーブル保護管に腐食を確認した。当該保護管を点検・修理。	
4	3号機	復水器室空調機(A)No. 1ファンのダンパー閉動作用ウェイト(重り)1個に脱落を確認した。当該ウェイトを点検・修理。	
5	4号機	計装用圧縮空気系圧縮機気水分離器(B)出口逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	4号機	低電導度廃液系サンプルポンプ(A)メカニカルシール部に微量のシール水の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	
7	4号機	電力ケーブル洞道(非管理区域)排水ポンプ吐出配管逆止弁の継ぎ目部に滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
8	4号機	原子炉建屋排風機室南側照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
9	5号機	中央交差点廻り照明用制御盤の点検時、漏電遮断器1台に動作不良を確認した。当該遮断器を修理。	
10	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)蒸発器の冷媒圧力が低いことを確認した。当該蒸発器を点検・修理。	
11	6号機	排気筒放射線モニタ(B)(シンチレーション検出器)の点検時、半導体メモリに異常を示す表示の発生を確認した。当該メモリを修理。	
12	6号機	主変圧器、低起動変圧器トランスヤード排水ピット(屋外)排水ポンプ用液位スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
13	その他	荒浜側焼却建屋排気筒室貫通部(管理区域)から雨水の浸入および水溜まり(約8リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	