

**不適合情報**

2017年10月3日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	熱交換器建屋海水ストームドレン排水槽(B)内に汚れを確認した。当該排水槽を点検・清掃。	
2	1号機	換気空調系タービン建屋給気風量計の点検時、誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を修理。	
3	2号機	低電導度廃液系脱塩塔(A)の樹脂排出操作時、当該樹脂塔水位検出用光電管スイッチに異常を示す警報が発生し排出操作が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A)の点検時、シャフト(駆動力を伝える回転軸)下部の振幅が管理値を超えていることを確認した。当該シャフトを修理。	
5	7号機	可燃性ガス濃度制御系室搬出入扉の開操作時、扉開を示す警報に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	その他	大湊側焼却炉設備の運転中、プロパン供給配管およびバーナー供給プロパンの圧力が低いことを示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、現場の各圧力計は正常値。	
7	その他	荒浜側焼却設備の停止中の冷凍機(B)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	
8	その他	大湊側焼却設備のプロパン庫排風機フード部他(屋外)に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	