

不適合情報

2019年3月12日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-nc/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶(B)液位計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/03/06	
2	2号機	放射性廃棄物処理設備高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶(A)液位検出用高圧側再生水パーージ流量計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/03/07	
3	3号機	タービン建屋排風機(A)吸込み流量調整用ガイド羽根の軸ピンが折損していることを確認した。当該ピンを交換。	2019/03/07	
4	4号機	タービン建屋地下1階(管理区域)東側通路の所内蒸気戻り系配管に建屋貫通部防塵カバーの継ぎ目部の留め具に損傷を確認した。当該カバーを修理。	2019/03/07	
5	4号機	電解鉄イオン注入設備海水ストレーナ差圧計検出配管に海水塩の析出および錆の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/03/07	
6	6号機	主蒸気配管トンネル室内において、安全対策工事の現場調査を行っていた作業員のヘルメットが蛍光灯に接触し破損したことを確認した。当該蛍光灯を交換。	2019/03/07	
7	その他	水処理設備No. 1純水装置水酸化物イオン塔下段マンホールフランジ部から微量な水の漏えいおよび水溜まり(約1.8cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	2019/03/06	
8	その他	荒浜側補助ボイラー設備監視盤に異常を示す警報が発生し、重油ボイラー側蒸気溜め圧力計に動作不良を確認した。当該設備は休止運用中のため対応を検討。	2019/03/07	
9	その他	測定器の定期校正時、赤外線サーモグラフィカメラ(1台)の誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を再校正。測定記録の妥当性を評価。	2019/03/07	