

## 不適合情報

2019年 8月 1日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ出口導電率検出器サンプル戻り弁(B)に弁の閉状態を示す表示灯が点灯しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/07/26	
2	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)低圧電源盤に微少な地絡電圧の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/07/27	
3	4号機	原子炉蒸気発生系統制御盤警報装置に警報発生音の動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、表示灯による警報監視機能により影響なし。	2019/07/28	
4	4号機	中央制御室再循環送風機(A)の停止中、異常を示す警報の発生を確認した。予備電源盤に交換し復旧済み。当該事象の原因を調査。	2019/07/29	
5	4号機	残留熱除去系(C)ポンプ室照明スイッチに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/07/29	
6	5号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)のギアカップリング部に微量な油染みを確認した。拭き取り実施済み。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、ポンプ(B)による冷却により影響なし。	2019/07/28	
7	その他	ガスタービン発電機車他燃料供給設備総合盤操作盤に油面計の指示不良およびタッチパネルの動作不良を確認した。当該操作盤を点検・修理。	2019/07/29	
8	その他	水処理設備純水装置シリカ分析計に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/07/26	
9	その他	荒浜側補助ボイラー(3A)変圧器に吸湿呼吸器油つぼの破損を確認した。当該油つぼを交換。	2019/07/29	
10	その他	業務車両駐車場の大型トラック燃料タンク下部に燃料油の漏えい(約2リットル)を確認した。吸着マットにより回収済み、養生シート敷設済み。当該事象の原因を調査。なお、排水溝から構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2019/07/27	