

**不適合情報**

2020年1月20日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉建屋3階(管理区域)キャスク除染ピット上部カバー出入口の取手固定ネジ(1本)が紛失していることを確認した。当該事象の原因を調査しネジを捜索。	2020/01/14	
2	3号機	熱交換器建屋地下1階東側防火戸扉が開閉できないことを確認した。応急処置にて開閉可能。当該扉を点検・修理。	2020/01/15	
3	4号機	原子炉補機冷却海水系差圧元弁点検時、弁内面の損傷およびパッキン押さえボルトの固着を確認した。当該弁を交換。	2020/01/16	
4	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナー(B)ブロー弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/01/13	
5	5号機	サービス建屋(非管理区域)排水設備通気管に腐食を確認した。当該通気管を点検・修理。	2020/01/14	
6	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気管保温材から雨水の滴下を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2020/01/15	
7	その他	固体廃棄物処理建屋1階(管理区域)ダストサンプラーの積算流量計に指示不良を確認した。当該機器を点検・修理。なお、修理完了まで代替測定を実施。	2020/01/15	
8	その他	パフォーマンス向上会議での審議において、予防処置検討要否の判断に誤認があったことを確認した。当該事象の原因を調査し再発防止対策を実施。	2020/01/16	