東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2020年5月8日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. G エグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1		海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)東側通路の非放射性ストームドレン排水槽移送配管より微量な水の漏えいおよび床面に水溜まり(約180cc、汚染なし)を確認した。 拭き取り実施済み、受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。	2020/5/4	