

不適合情報

2020年9月7日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	軽油タンク(B)油面計の点検時、発信部と指示部の噛み合わせ部分にゆがみを確認した。当該計器を交換。	2020/09/01	
2	3号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機潤滑油系温度調節弁の自立式温度調節部品(3個中の1個)に動作温度が管理値を逸脱していることを確認した。当該部品を交換。なお、残りの2個で制御可能であるため非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2020/09/02	
3	3号機	外気温度上昇に伴う海水熱交換器建屋給気温度の上昇時、警報設定値を超えても警報が発生しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/02	
4	5号機	放射性廃棄物処理設備制御室内の管理区域緊急入退域室の照明に点灯不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/01	
5	7号機	改良型制御棒駆動機構・局部出力領域モニタ用ケーブル表示の撤去作業時、局部出力領域モニタ用ケーブル保護カバー(1本)に損傷があることを発見した。当該ケーブルを修理。	2020/08/24	
6	7号機	タービン補機冷却水系熱交換器(A)前部水室ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を交換。	2020/09/02	