

不適合情報

2020年9月29(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室入口扉のドアレバーが脱落し閉ロック出来ないことを確認した。当該レバーハンドルを修理。	2020/09/26	
2	3号機	サイリスタ盤室空調機の冷却水水抜き作業時、サイリスタ盤室空調機入口弁および出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/09/23	
3	3号機	相分離母線冷却装置室空調機の冷却水水抜き作業時、相分離母線冷却装置室空調機入口弁および出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/09/23	
4	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)点検時、屋外にある消音器の出口配管に腐食による欠損を確認した。当該出口配管を交換。なお、非常用ディーゼル発電機(B)の機能に影響なし。	2020/09/19	
5	7号機	コントロール建屋計測制御電源盤区域(C)排風機(A)のモーターに異音が発生し、モーター軸受部の振動値が管理値を外れていることを確認した。当該モーターを点検・修理。	2020/09/23	
6	7号機	防災監視盤にタービン建屋1階(非管理区域)海水系ポンプ点検エリアの火災報知器伝送異常の警報発生を確認した。当該感知器を交換。 (パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2020/09/16	