

**不適合情報**

2021年3月15日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	大湊洗濯設備洗濯機(C)の運転中に排水異常の発生を確認した。洗濯機(C)の使用を禁止。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/02/26	
2	7号機	火災感知設備の三号使用前事業者検査開始前における、運転検査官への説明および現場確認において、煙感知器(1箇所)の据付位置が設置基準を満足していないこと、および煙および熱感知器の据付位置が設置基準を満足していることが検査記録から読み取れないことを指摘された。当該感知器の再設置、および感知器据付位置の再確認ならびに消防設備士による確認を実施。なお、使用前事業者検査は本不適合の対応完了後に受検予定。	2021/02/16	
3	その他	気象観測設備の三号使用前事業者検査における、計測範囲確認検査で使用する放射収支計の不適合(2月25日審議分)対応で、収支計を予備品と交換し検査準備を行っていたところ、検査要領書に計器の精度誤差を考慮する記載がないことを確認した。当該要領書を改訂し再検査を実施。	2021/02/25	
4	その他	モニタリングポストNo. 4局舎の変圧器取替工事にともない局舎内の電源を停止したところ、モニタリングポストNo. 1~No. 7のデータ伝送スイッチが故障し、2系有線回線が停止したことを確認した。予備品のデータ伝送スイッチと交換し復旧済み。なお、測定は継続していたため、保安規定に抵触しないこと、および1系は正常で中央制御室、新潟県、緊急時対策支援システムへの伝送に影響がなかったことを確認済み。	2021/03/04	