

不適合情報

2021年6月18日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋給気ルーバー(A)室の扉ロックレバーが発錆により動作せず、閉ロックできないことを確認した。当該扉を点検・修理。なお、原子炉建屋負圧機能に影響なし。	2021/06/13	
2	1号機	原子炉建屋給気ルーバー(B)室の扉ロックレバーが発錆により動作せず、閉ロックできないことを確認した。当該扉を点検・修理。なお、原子炉建屋負圧機能に影響なし。	2021/06/12	
3	3号機	プロセス計算機プラント監視サーバ2系に伝送監視端末の異常を示す警報が発生し、復旧操作を行ってもリセットできないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、1系は正常で監視に影響なし。	2021/06/11	
4	5号機	大湊側補助ボイラー給水タンク(A)の水位計に指示不良を確認した。当該計器の点検・修理および検出配管を清掃。	2021/06/14	
5	6号機	原子炉エリア・タービンエリア給気処理装置室内の空調吸込口グレーチングに腐食を確認した。当該グレーチング上の通行禁止表示を実施。当該グレーチングを交換。	2021/06/08	
6	7号機	原子炉エリア・タービンエリア給気処理装置室内の中2階通路床面グレーチングに腐食を確認した。当該グレーチング上の通行禁止表示を実施。当該グレーチングを交換。	2021/06/08	
7	7号機	湿分分離加熱器(A)室内の抽気蒸気系配管下の床面に油膜を発見し、保温材の継ぎ目から油が滴下していることを確認した。拭き取り実施済み。当該配管を点検・修理。	2021/06/13	